

抚州APCUPS电源SRC6000XLICH办事处

产品名称	抚州APCUPS电源SRC6000XLICH办事处
公司名称	北京亨丰巨业科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:APC 型号:SRC6000XLICH 产地:上海
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层210（注册地址）
联系电话	15652986788 15652986788

产品详情

抚州APCUPS电源SRC6000XLICH办事处

使用APC UPS电源时，会出现不同的报警，每一次出现报警所代表意义都不一样，现针对UPS电源常见报警而作诠释，具体如下：

1、主输入电源故障或整流输入开关断开

输入相电压不在（165~250）VAC范围内；输入频率不在（45~55）Hz范围内；整流输入开关断开；输入电源相序错误。

2、过热或风扇故障

当电源的控制系统、逆变器功率模块或整流器功率模块因环境温度或风扇失效而产生过热情况时，电源整机保护。

3、电池低电压

开机电池低压报警；属正常状况按消声键，消声即可。电池开关断开，市电输入异常整流器关闭，无充电电压。

4、UPS电池过载

指负载功率比额定输出功率大，电源报警。当电源报警时，需要减少负载。否则电源就会自动转入整机保护状态。

5、电池放电

当电池低压放电时，报警声立即响起，大约在90秒后，报警声自动停止；当电池放电至接近电池的临界终止电压时，报警声重新响起。

6、逆变输出过载

负载超过UPS电源额定功率120%，逆变器可向负载供电1分钟，而后整机保护。

7、其他线路故障报警

充电器与电池组之间的连接线断线和短路；输出回路的保护动作；电池间连接线的断线；应急输出主线路及支路连线的开路 and 短路。

产品售后保修条例 一、对所售产品实行整机保修两年、对蓄电池保修三年，产品在保修期

自购机三个月内若是出现质量或性能方面的问题，并经我方特约维修检测、非人为或自然灾害的损坏而是本身产品

质量上的问题、可向我方出示产品检验报告单、可选择更换同型号、同规格的机器或对机器进行维修，维修后若是

机器仍不能正常工作、我方可免费为您更换，（机器的外接线材、包装、说明书等不在”两年免费保修“的范围内您

可选择有偿服务。）

二、在您购买产品的七个工作日内、按照三包规定可选择退货、我方会按照票面金额一次性退清产品的款项、

八到二十个工作日内我方会免费对您所购买的产品进行维护或技术方面的培训。自购机日起一年内机器出现性能故障

且经过两次维修仍不能正常使用可凭APUPS电源的认证维修中心提供的修理记录、可为您更换同性能同规格的产品、或不低于原商品性能的同品牌新商品。

品、或不低于原商品性能的同品牌新商品。

三 对以下条件1、超过三包有效期的
2、无我方有效发票的、3、因不可抗力或人为操作不当的、4、非APC维修

人员拆动造成损坏的、均不受我方的免费维修服务

在APC UPS电源前面加漏电保护开关时，尽管UPS无漏电现象，但由于高次谐波在铁芯中形成的磁通矢量和由于铁芯的磁滞作用而不能为零，于是就出现了类似漏电的假象，使漏电保护开关频繁跳闸。所以，在UPS的交流输入端，不能安装漏电保护开关。

市电正常时，apcUPS电源的整流器给蓄电池充电，同时给逆变器提供工作直流电压；当市电停电时，由蓄电池组给逆变器提供直流工作电压，输出标准交流电。

在线方式工作时，UPS直接对输入交流市电进行整流，在无功率因数补偿的情况下，就会在传输线中造成严重的谐波*。

正常工作时，漏电保护开关电路中除了工作电流外没有漏电流通过，此时流过零序互感器(检测互感器)的电流大小相等，方向相反，总和为零，互感器铁芯中感应磁通也等于零，二次绕组无输出，自动开关保持在接通状态，漏电保护器处于正常运行。当被保护电器与线路发生漏电或有人触电时，就有一个接地故障电流，使流过检测互感器内电流不为零，互感器铁芯中感应出现磁通，其二次绕组有感应电流产生，经放大后输出，使漏电脱扣器动作，推动自动开关跳闸达到漏电保护的目的。

1.APCUPS电源的电源线连接

、APCUPS电源的配电箱所使用的开关不宜选用老式的刀闸开关，因为这种开关在接通或切断电源时有拉弧现象；会对电网产生干扰。另外，不可使用熔断式保险丝，因为其过流响应速度慢，在负载或APCUPS电源短路时不能及时切断电源，从而会对设备造成危害。所以应采用空气开关，这种开关不仅有消弧和负载短路时响应速度快的功能，而且有漏电保护和过热保护等功能。UPS 电池组是高压直流系统，其隔离开关必需采用满足直流耐压等级的直流空开，而不能简单用高耐压交流空开代替。因为交流电有过零点，灭弧容易；而直流电无过零点，对灭弧有特殊要求。交流空开经几次拉弧后，内部就会炭化留下安全隐患，甚至拉弧不能分断，直接引发火灾。