

浙江真空专用烘干蒸汽散热器择优推荐 天盛机电

产品名称	浙江真空专用烘干蒸汽散热器择优推荐 天盛机电
公司名称	青州市天盛机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市新创宜佳商贸城南300米路东
联系电话	18678001805

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市天盛机电有限公司

空气散热器出现冻裂损坏的原因，概括总结的话主要有以下这几点，为：

- (1)散热面积有较大的余量，散热器在冬季使用过程中，由于热媒流速过小，使得新风侧盘管内部出现结冰现象，从而冻裂损坏散热器。
- (2)散热器在安装和配管过程中没有处理好，使其很低点处有积水，在冬季就容易结冰，从而冻裂损坏散热器。
- (3)阀门出现内漏现象，或者是散热器产生的凝结水不能顺利排出去，也会使得散热器冻裂损坏。

根据以上这些原因，我们可以采取的解决方法有：

- (1)散热器的散热面积不能留有太大的余量。且如果供热面积要远远小于供冷面积，那么可以单设空气加热器，以免造成浪费。
- (2)空气冷却器很好放在空气加热器的后面，这样可以避免出现该问题。
- (3)散热器安装和配管，应按照规定要求和规范进行，不能违规操作。

(4) 阀门要经常进行检查，如有损坏应及时修理或者更换，特别是疏水阀。

散热器在使用的过程中根据不同的使用条件应该选择不同的散热器类型，在使用的过程中注意一些禁忌，避免造成很大的损失，影响使用效果。

1、选用：水质含碱量高就不宜采用铝质散热器，宜选用钢质散热器。而水中含氧量较大，就不宜选用钢质的，宜选用内层做过防腐处理的钢质散热器或者是铝质散热器等。

2、使用禁忌：严禁超温、超压，以免影响使用寿命及损坏设备；严禁散热器单面受热，以免发生泄漏，一旦发生泄漏，应及时切除；严禁升降温速度过快；严禁放空阀半关死；散热器发生泄漏时，应将换热器切除；经常检查压力、温度变化情况以及散热器是否有泄漏情况；应经常检查大头盖、管箱、放空阀等法兰连接处有无泄漏。

在使用散热器的过程中多加小心谨慎一些，不要马马虎虎，造成一些损失，影响正常的使用效果，那就太麻烦了。

蒸汽翅片管式换热器顾名思义是用蒸汽进行热交换的翅片换热器。其基本结构是由钢制外框加散热排管组成的，其换热的核心部位是翅片管，通常翅片换热器的翅片管加工方法有多种，有钎焊的，有镶嵌的，有绕片的，还有轧片的，还有套片的。种类非常多，真空专用烘干蒸汽散热器，应用场合也有所不同。每一种加工方法里可能还有好多小类，如绕片，就有L/LL之分。它们之间的区别就是后一圈翅片压住前一片还是前两片翅片的问题。

浙江真空专用烘干蒸汽散热器择优推荐-天盛机电由青州市天盛机电有限公司提供。“引风机,轴流风机,锅炉引风机,离心风机,屋顶风机等”就选青州市天盛机电有限公司(www.qztsjd.com),公司位于:青州市新创宜佳商贸城南300米路东,多年来,天盛机电坚持为客户提供好的服务,联系人:谢经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。天盛机电期待成为您的长期合作伙伴!