

环氧地坪人行闸道耐磨地坪施工交通标线施工耐磨地坪漆施工工艺

产品名称	环氧地坪人行闸道耐磨地坪施工交通标线施工耐磨地坪漆施工工艺
公司名称	北京腾辉旭日科技发展有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	品牌:绿骋 型号:600mm,800mm 产地:北京
公司地址	北京市朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292三间房创意生活园区4-222
联系电话	15313657776

产品详情

环氧地坪在施工过后，环氧地坪经过一段时间晾干之后仍有黏指的现象又或者干燥后的涂膜又出现黏性的现象。人行闸道那么出现这种现象该如何解决呢？如果出现这种情况，人行闸道可能是因为环氧地坪在配料配比中比例不正确，固化剂加多或者加少都会出现这些情况，耐磨地坪施工我们在配料时候一定要按照合理的比例来配，这样，才能保障不出现这些问题。首先应在环氧地坪漆充分干透之后再涂二道漆；耐磨地坪施工在合适的温度场合下施工，根据环境应适当延长每道漆施工的间隔时间；交通标线施工待被涂物表面处理干净后再施工。其次涂膜施工完成后不能暴露在烈日下交通标线施工，注意每道涂层不应太厚；所用涂料树脂和溶剂的配比；耐磨地坪漆施工工艺在有含碱性物质的底材涂装前应先洗净或者是涂上抗碱性封闭底漆；在施工中应注意避免恶劣的天气环境对涂料施工带来的不利影响。如果是在室内的话，耐磨地坪漆施工工艺有可能是跟室内通风或温度、湿度有关，通风不好或者温度偏低会使油漆干得慢。所以在施工时应打开部分门窗进行通风，或者是条件允许的情况下在室内放一个加热器增加室内温度。在发现环氧地坪漆长时间不干的情况下，首先我们要对地坪环境、现场的情况进行分析，找出导致地坪漆不干的原因，才能做出更好的对应解决措施。

腾辉旭日科技发展有限公司位于北京市朝阳区金盏乡皮村工业园区。长期从事环氧地坪工程施工、地下车库设施的设计与施工以及智能车辆识别收费系统等专业性的公司。特别是在地坪工程施工方面，组成了公司固定的专业地坪施工团队，并多次参与国内大型地坪工程的设计与施工，业务范围辐射北京、河北、天津、内蒙古等地区。公司产品主要包括各种材质地坪、智能收费系统、智能道闸、门禁监控系统、车辆引导系统、交通设施等，是专业停车场设施供应商之一。一直以来公司秉承：敬业实干、质量创品牌、服务求发展、创造共赢、为指导思想，与社会各界互惠共赢，共同发展。经营使用范围：停车场地坪、厂房地坪、商超地坪、交通设施、停车设备。经营的地坪产品有：混凝土密封固化剂地坪、

耐磨固化剂地坪、金刚砂地坪、环氧树脂防静电地坪、环氧超耐磨地坪、环氧彩砂地坪、乙烯基脂重防腐地坪、塑胶跑道地坪、硅PU地坪、PVC地板、彩色防滑地坪、色水磨石地坪、陶瓷颗粒地坪、环氧树脂地坪、停车场防滑坡道、停车场辅助设施、停车场智能管理系统、停车场和道路划线、标识标牌等设计施工与安装、全面解决了特殊领域对地坪特殊技术要求，为您创造出优美，舒适，洁净和谐的工作空间，为您高效安全生产带来可靠的保障。如果您还想了解更多信息，请联系北京腾辉旭日科技发展有限公司，公司网址：www.thxr88.com,咨询电话：18901116887，谢谢！