

## 刹车片（品牌，价格）新郑刹车片 优鑫制动 刹车盘

产品名称	刹车片（品牌，价格）新郑刹车片 优鑫制动 刹车盘
公司名称	郑州市金水区优鑫汽车配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市天荣汽车城a77-8
联系电话	15137139258

### 产品详情

每个刹车片的两侧都有一个突起的标志，这个标志的厚度在两三毫米左右，这也是刹车盘薄更换的极限，如果刹车片厚度已经与此标志平行，则必须要进行更换。

因此当刹车片厚度接近此标志的时候，车主就要随时观察准备了，不过在不拆卸轮胎的情况下通过肉眼很难准确观察，目前不少车型在刹车片过薄时仪表手刹灯位置会有所提示，相对自检就方便一些。

【优鑫制动】专注刹车安全，刹车升级，刹车改装，为让广大车主用上更安全，更时尚，更智能的刹车产品，让生活多一份安全感。

刹车片为什么会偏磨？小编来给大家讲一下吧：

刹车片产生偏磨，主要原因是制动卡钳活塞卡滞、制动分泵的活塞不同步（对于鼓式制动）、导向销润滑回位不良造成卡滞。

带来的影响是降低制动效率，缩短刹车片的使用寿命，产生噪音。解决办法：检查制动分泵和导向销回位，使用刹车深度保养套装清洁剂清理制动钳或润滑分泵和导向销，更换制动片。

**【优鑫制动】**一经投入市场，就受到广大客户的信赖。一直以来优鑫制动以宣传刹车安全知识，做好刹车产品为使命，让您懂刹车，用好刹车。欢迎前来咨询。

半金属刹车片采用钢丝绒作为加固纤维，并用大量的碳粉作为填料。这种是为什么呢？

此类刹车片一般分为“硬片”和“软片”两类。钢丝绒多的，刹车片硬度高而耐磨；碳粉多的，刹车柔和舒适，但不耐磨。

现在的刹车片大都采用半金属或低金属材质，其特点是耐热性好，单位面积吸收功率高，导热系数大，能适应汽车在高速、高负荷运行时的制动工况，但存在落灰相对较多的缺点。

**【优鑫制动】**公司“以宣传刹车安全知识，做好刹车安全产品为己任”，做您在成功路上，为您保驾护航的制动专家。