

无锡江阴绝缘挡板年审绝缘毯安全检测服务

产品名称	无锡江阴绝缘挡板年审绝缘毯安全检测服务
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测热线:18662248592 服务热线:18662248592 咨询热线:18662248592
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

绝缘胶垫保存方法：

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

绝缘胶垫常规尺寸：

绝缘胶垫常规宽度为1m宽，长度根据厚度决定，一般长度为5m或者10m/卷；所有厚度的胶垫都有50kg/卷。也可根据客户要求定做每一卷的长度。

绝缘胶垫特点：

表面光滑，光泽度好

无刺鼻气味

气泡每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm

其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶板边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

绝拉闸杆的操作方法使用前的检查、现场工作环境以及操作时所需辅助工器具。《国家电网公司电力安全工作规程》中规定:使用绝缘杆前,绝缘拉闸杆应选择电压等级相匹配,绝缘杆的外观必须,如有发现裂纹、破损,不能使用。雨雪天在户外操作电气设备时应使用防雨型绝缘杆(加伞裙绝缘杆),也可以在绝缘部分装上防雨罩,罩上的上口必须与绝缘部分密切紧密,不能雨水渗漏。在更换配电变压器跌落式熔断器熔丝时候,先要把低压刀闸断开,然后再把高压隔离开关(刀闸)断开,摘挂跌落式熔断器的熔断管一定要使用绝缘拉闸杆。操作绝缘杆操作机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时必须带绝缘手套,没有机械传动的断

路器(开关)、跌落式熔断器还有隔离开关(刀闸)时候,必须穿符合标准的绝缘鞋(靴)、戴绝缘手套,并且与带电设备之间要保持保持足够距离,同时防止绝缘杆被人体或设备接触,好须有足够的绝缘长度,并派专人看护,禁止其他人员触碰到带电设备。使用后要及时将绝缘杆体擦拭干净入库。为何《安规》中规定使用绝缘拉闸杆操作时还要穿绝缘鞋、戴绝缘手套?主要因为是:人体的无感觉电流0.5mA,如果大于30mA的泄露电流就会对人体造成伤害,而绝缘杆泄露电流不大于30mA,加上绝缘鞋泄露电流小于10mA和绝缘手套泄露电流小于9mA,为防止绝缘杆在接近下一实验周期之前或环境因素造成泄漏电流增大,应穿绝缘鞋(靴)、戴绝缘手套,才能有效保证操作人员的人身安全,避免事故的发生。总而言之,《国家电网公司电力安全工作规程》是电力生产现场安全管理的重要规章制度,他可以规范作业人员行为,从而保证人身安全、设备安全和电网安全的基础要求,因此要求进网作业人员应严格遵守。绝缘拉闸杆作为电力系统中必备的安全操作工器具,熟悉绝缘杆的结构原理、保管存放、预防性试验标准以及正确使用方法和使用辅助工器具的必要性。不但要在操作技术上加强防范,还应该加强操作人员和保管人员的责任心,对发现的违章行为应严格按照相关规定予以严肃处理,切实保障公司的安全生产的大好局面。