

夹胶炉 方鼎科技 高压釜夹胶炉

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 夹胶炉 方鼎科技 高压釜夹胶炉 |
| 公司名称 | 方鼎科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 日照市东港区涛雒镇工业园区汇丰路 |
| 联系电话 | 18906338322 18906338322 |

产品详情

一步法玻璃夹胶炉 多功能夹胶炉 省电玻璃夹胶炉设备参数

设备参数电源三相交流额定功率 (kw) 38/45/52/58加工玻璃尺寸(mm)
2000*3000/2200*3200/2200*3660/2440*3660玻璃叠放厚度：40成型周期(分钟/炉) 40-90加工面积(m2)
72/84/96/107占地面积(mm) 3700*9000/4000*9500/4000*10500/4500*10500工作温度() 90-140整机重量(KG)
3500/3700/3800/4100

工作原理---夹层玻璃设备采用的是真空加热原理，将玻璃装入真空袋后，eva夹胶炉，利用抽真空系统将真空袋内玻璃空气排空，达到真空状态，夹胶炉，从而保证玻璃之间无法产生气泡。利用真空压力玻璃受压，在高温状态下将胶片融化，从而将两片玻璃牢固地粘合在一起。

如何正确使用夹胶炉？

- 1.玻璃、胶片、中间材料确保干燥、干净。
- 2.真空袋内用到的布料、木条等确保干燥，建议使用前烘干一下。
- 3.多摞玻璃叠加放置时，各摞玻璃厚度的差值不要超过1厘米。
- 4.双钢化玻璃夹胶、夹丝，真空夹胶炉，尽量保持弯度一致。
- 5.双钢化玻璃夹胶，高压釜夹胶炉，胶片要0.76mm以上。

6.夹丝玻璃要根据绢丝的平整度选用合适厚度的胶片（胶片厚度应大于绢丝凹凸度）。

7钢化玻璃做强化写真工艺时，建议用厚胶片。

二、密封硅胶袋

1.真空袋内气道留好。

2.吸气孔加垫透气好的棉线纱布等。

3.真空袋内加垫透气好的结实布料等，厚度不宜过厚，需耐热。

方鼎科技玻璃夹胶炉优势

设备引进德国技术，采用多层独立式加热，加热快，受热均匀，耗能是同类产品的40%-50%，使用寿命更长3可将超大弧形建筑玻璃一次成型，国内仅有一家。可生产高等装甲安全高强度玻璃与EVA夹胶玻璃。使用我公司生产的夹层玻璃设备可以顺利获得国家夹层玻璃CCC认证。夹层玻璃是用两片或多片玻璃之间夹上

eva胶片经过高温高压强健联络而成的安全玻璃。夹层玻璃广泛用于建筑、装修、轿车和范畴。

夹胶炉-方鼎科技-高压釜夹胶炉由方鼎科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。方鼎科技有限公司（www.fangdingchina.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有一定影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!