

精益扫描仪 合肥亿日办公设备租售 固原扫描仪

产品名称	精益扫描仪 合肥亿日办公设备租售 固原扫描仪
公司名称	合肥亿日办公设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区汤口路2766号香馨创谷产业园2栋16整层
联系电话	18130031057 18130031057

产品详情

扫描仪反映扫描都缺少某几页，原因是开启了跳空白页的功能，这几页内容较少，被当作空白页过滤掉了。调整跳空白页的黑白点比例或灵敏度，方法如下：选项，跳过空白页，黑白扫描：黑点比例和白点比例调至左侧。（彩色扫描：灵敏度调至左侧。）PSIP驱动：在标准对话框中，基本设置，精益扫描仪，页面，检测/跳过空白页，禁用（或启用，将灵敏度或黑/白点比例调至左侧，点“保存”（中间上方磁盘图标），选择“覆盖已有个人设置”，佳能扫描仪，将个人设置选择相应模板即可。

扫描仪常见故障——扫描时报内存不足，请客户将“缓存模式”选择“使用扫描仪的内存”，电脑配置情况，在桌面“计算机”或“我的电脑”上单击鼠标右键，点属性，固原扫描仪，常规，查看计算机内存。要求2G的内存，扫描时不要开启太多其他的程序，连续扫描的时间不要过长。设置问题，参数设置不当，如分辨率设置过高、长页双面扫描时设置的纸张长度过长都容易产生内存不足的报错。

常见故障——扫描卡纸，扫描卡纸是比较常见的现象如果扫描仪向导可扫描，但扫描软件里无法找到正确的来源，我们可以尝试换一种扫描软件来进行调用。如果两种扫描软件都无法找到FUJITSU或PAPERS TREAM开头的来源，卡莱泰克扫描仪，则表示驱动出现问题或没有安装驱动。此时，需要卸载重装扫描仪的驱动，具体操作方法请参考“驱动的安装和卸载”。

精益扫描仪-合肥亿日办公设备租售-固原扫描仪由合肥亿日办公设备有限公司提供。合肥亿日办公设备有限公司（www.hfsmy.cn）在扫描仪这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥亿日一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：苏经理。