

标准件螺丝 螺丝 福贝尔五金

产品名称	标准件螺丝 螺丝 福贝尔五金
公司名称	苏州福贝尔五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市虎泉路888号18幢113室
联系电话	13585115503

产品详情

组合螺钉是由一个螺钉只配一个弹垫或只配一个平垫，或者还可以两者都配上成为三组合件，套在螺钉上的平垫或者弹垫是不可拆卸的，这就叫组合螺钉。组合螺钉国标号用GB9074.X表示。常用的十字槽小盘头三组合螺钉对应的国标号是GB9074.8。这个.8的是指小盘头的。也就是常说的盘头螺钉的头部大小。用字母表示为PM。专业组合螺钉厂家，螺丝，习惯性的表示方法是三合PM。而常用的十字槽大盘头组合螺钉国标号是GB9074.4。专业叫大盘头的组合螺钉。或R头的，或B头的。也就是说这组合螺钉的头部比小盘头组合螺钉的头部要大，要厚点。还有常用的一种是外六角组合螺钉，这种是十字外六角组合螺钉。常称凹穴外六角组合螺钉。国标号为GB9074.13。

铰链螺丝规划的起浮螺母具有明显的优势，以铰链螺丝原理规划的起浮螺母组件结构是成功的，它虽降低了生产本钱，功用反倒提高了，还节省了资源，提高了功率，螺丝钉，因此新式起浮螺母组件完全可以代替现在运用的起浮螺母组件。

通过仔细规划，使该种铰链螺丝组件具有较强的通用性，可以用于机动式装备的其他各种部位，只需加工3个孔，就可以设备不锈钢铆钉组件，因为铰链螺丝设备进程不会对涂覆外表发作损坏，所以该组件甚至可以推行到其他任何薄板联接的相关结构方法上，用来代替翻孔攻丝技能和压铆螺母技能。

螺钉头部开裂的原因

螺钉头部开裂，螺钉头有裂痕。原因有可能是螺丝线材本身质量有问题，标准件螺丝，所以这螺钉线材在进行打头之前，一定要品质部验检一下，用点一下。特别是不锈钢螺丝线材，不锈钢螺丝，要验出那个是不锈钢201，那个是不锈钢304的。也有可能是或一冲模使用错误(如打盘头用六角华司头的一冲模)，以及润滑油的粘度失效等原因。螺钉头部的问题，可阅读以上朱经理写的文章--高强度螺钉断裂或头部裂痕检测。

标准件螺丝-螺丝-福贝尔五金(查看)由苏州福贝尔五金有限公司提供。苏州福贝尔五金有限公司(www.fbr99.com)在五金配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，福贝尔一直以客户为中心、为客户创造价值的

理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐英涛。