空压机 耐尔博士 太仓空压机

产品名称	空压机_耐尔博士_太仓空压机	
公司名称	 苏州耐尔博士空压机械有限公司 	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	苏州吴江区交通南路1588号	
联系电话	13701413233	

产品详情

主流空压机的对比:活塞空压机 举例说明:尽管对于生产企业来说,空压机,双螺杆空压机主机和关键控制部件生产的技术和资金门槛很高,生产很不容易。但对于用户来说,由上表的分析可知,在双螺杆空压机的适用范围里,与相应的活塞式空压机比较,双螺杆的缺点是购置成本高,但是,这完全可以从双螺杆的低使用成本和高寿命中得到弥补,实际上,购置成本只占整个成本很小的比例。下面举例说明。如果有一个用户,要买一台20m/min,0.7MPa的空压机,计划使用十年,运行时间折合满载30000小时。

安装场所选择:1.空压机安装时,须宽阔采光良好的场所,以利操作与检修。2.空气之相对湿度宜低,灰尘少,空气清净且通风良好,远离易于燃易于爆,有腐蚀性化学物品及有害的不安全的物品,避免靠近散发粉尘的场所。3.空压机安装时,安装场所内的环境温度冬季应高于5度,夏季应低于40度,因为环境温度越高,空气压缩机排出温度越高,这会影响到压缩机的性能,必要时,安装场所应设置通风或降温装置。4.如果工厂环境较差,太仓空压机,灰尘多,须加装前置过滤设备。5.空压机安装场所内空压机机组宜单排布置。6.预留通路,具备条件者可装设天车,张家港空压机,以利维修保养空压机设备。7.预留保养空间,吴江空压机,空压机与墙之间至少须有70公分以上距离。8.空压机离顶端空间距离至少一米以上。

排冷凝水空气中的水分可能会在在油气分离罐中凝结,特别是在潮湿天气,当排气温度低于空气的压力露I点或停机冷却时,会有更多的冷凝水析出。油中含有过多的水份将会造成润滑油的乳化,影响机器的安全运行,可能引起的原因:1.造成压缩机主机润滑不良;2.油气分离效果变差,油气分离器压差变大;3.引起机件锈蚀;因此,应根据湿度情况制定冷凝水排放时间表。