

空压机_耐尔博士_太仓空压机

产品名称	空压机_耐尔博士_太仓空压机
公司名称	苏州耐尔博士空压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江区交通南路1588号
联系电话	13701413233

产品详情

主流空压机的对比：活塞空压机 举例说明：尽管对于生产企业来说，空压机，双螺杆空压机主机和关键控制部件生产的技术和资金门槛很高，生产很不容易。但对于用户来说，由上表的分析可知，在双螺杆空压机的适用范围里，与相应的活塞式空压机比较，双螺杆的缺点是购置成本高，但是，这完全可以从双螺杆的低使用成本和高寿命中得到弥补，实际上，购置成本只占整个成本很小的比例。下面举例说明。如果有一个用户，要买一台20m/min，0.7MPa的空压机，计划使用十年，运行时间折合满载30000小时。

安装场所选择：1. 空压机安装时，须宽阔采光良好的场所，以利操作与检修。2. 空气之相对湿度宜低，灰尘少，空气清净且通风良好，远离易于燃易于爆，有腐蚀性化学物品及有害的不安全的物品，避免靠近散发粉尘的场所。3. 空压机安装时，安装场所内的环境温度冬季应高于5度，夏季应低于40度，因为环境温度越高，空气压缩机排出温度越高，这会影响到压缩机的性能，必要时，安装场所应设置通风或降温装置。4. 如果工厂环境较差，太仓空压机，灰尘多，须加装前置过滤设备。5. 空压机安装场所内空压机机组宜单排布置。6. 预留通路，具备条件者可装设天车，张家港空压机，以利维修保养空压机设备。7. 预留保养空间，吴江空压机，空压机与墙之间至少须有70公分以上距离。8. 空压机离顶端空间距离至少一米以上。

排冷凝水空气中的水分可能会在在油气分离罐中凝结，特别是在潮湿天气，当排气温度低于空气的压力露点或停机冷却时，会有更多的冷凝水析出。油中含有过多的水份将会造成润滑油的乳化，影响机器的安全运行，可能引起的原因：1. 造成压缩机主机润滑不良；2. 油气分离效果变差，油气分离器压差变大；3. 引起机件锈蚀；因此，应根据湿度情况制定冷凝水排放时间表。

