德国GMN电主轴精度达不到维修

产品名称	德国GMN电主轴精度达不到维修
公司名称	上海市渠利自动化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	SIEMEN:诚信为本,快速修复 西门子:技术精湛,收费合理 德国:有实力承诺,有能力担当
公司地址	上海市松江区新界路1号10号楼B210
联系电话	021-67896629 15221677966

产品详情

德国GMN电主轴精度达不到维修,电主轴高速旋转发热的故障维修 故障现象:主轴高速旋转时发热严重分析及处理过程:电主轴运转中的发热和温升问题始终是研究的焦点。电主轴单元的内部有两个主要热源:一是主轴轴承,另一个是内藏式主电动机。 电主轴单元zui凸出的问题是内藏式主电动机的发热。由于主电动机旁边就是主轴轴承,如果主电动机的散热问题解决不好,还会影响机床工作的可靠性。主要的解决方法是采用循环冷却结构,分外循环和内循环两种,冷却介质可以是水或油,使电动机与前后轴承都能得到充分冷却。 主轴轴承是电主轴的核心支承,也是电主轴的主要热源之一。当前高速电主轴,大多数采用角接触陶瓷球轴承。因为陶瓷球轴承具有以下特点: 由于滚珠重量轻,离心力小,动摩擦力矩小。 因温升引起的热膨胀小,使轴承的预紧力稳定。 弹性变形量小,刚度高,寿命长。由于电主轴的运转速度高,因此对主轴轴承的动态、热态性能有严格要求。合理的预紧力,良好而充分的润滑是保证主轴正常运转的必要条件。采用油雾润滑,雾化发生器进气压为0.25~0.3MPa,选用20#透平油,油滴速度控制在80~100滴/min。润滑油雾在充分润滑轴承的同时,还带走了大量的热量。前后轴承的润滑油分配是非常重要的问题,必须加以严格控制。进气口截面大于前后喷油口截面的总和,排气应顺畅,各喷油小孔的喷射角与轴线呈15夹角,使油雾直接喷入轴承工作区。

德国GMN电主轴精度达不到维修,上海进口电主轴维修、Fischer电主轴维修

- 一、提供数控机床主轴维修服务,专业维修星晨电主轴,无锡博华电主轴(世平岛),星轮电主轴,精工电主轴,华雕电主轴,佳铁(KAILI)、飞鹤、天工、原力、铭龙、啄木鸟、四开、凯盛、一鸣等各种品牌的雕铣机主轴/雕刻机主轴;
- 二、专业维修SDS/SDK/GDS/GWD/DX/ADX/HDK/JGD等系列电主轴;佳铁(KAILI)、天工、原力、铭龙、四开、凯盛、一鸣等各种品牌的CNC/数控加工中心主轴;
- 三、专业维修ELTE/HDK/MD等系列木工电机主轴;
- 四、专业维修博世通/标特福/杰智通/天启数控/贝特/溢辉/富思特等钻锣机主轴、PCB机电主轴、打靶机电主轴;

五、专业维修进口电主轴。如瑞士Fischer(飞速/非舍尔/费奢)、台湾普慧、意大利ELTE高速电主轴电机等

六、专业维修磨削电主轴;

七、专业维修机械主轴/皮带轴;检修工作方案。工作人员在完成电力设备的检修与维护工作后,应对设备的各项参数信息进行综合分析和评估,并将评估结果纳入电子资料库当中,为了进一步提高检修与维护工作质量,应针对当前的工作方案进行定期审视并予以调整和完善,做好设备的分类管理工作同时合理安排不同的维护检修计划和技改项目,此外还应注意新进设备的检修与维护,有针对性地对设备进行管理,保证相关工作的有序进行。提高设备的消缺管理力度。首先,在电力设备投入系统应用之前,工作人员一定要对不同设备的应用技术进行而系统性的了解和把握,参与设备的生产关键环节、出厂前验收、现场验收和安装过程。