

北京欣中农 共轨喷油器出售 丰台区共轨喷油器

产品名称	北京欣中农 共轨喷油器出售 丰台区共轨喷油器
公司名称	北京欣中农油泵油嘴维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清华东路2号科贸楼
联系电话	18701547886

产品详情

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

共轨喷油器共轨喷油器

要定期检查凸轮轴间隙

对喷油泵凸轮轴的轴向间隙要求很严，一般在0.03~0.15mm之间，该间隙过大，会加剧滚轮传动部件对凸轮工作表面的冲击，从而加大凸轮表面的早期磨损，改变供油提前角度；凸轮轴轴承轴、径间隙过大，易造成凸轮轴运转不平稳，油量调节拉杆抖动，供油量发生周期性变化，使柴油机运转不平稳，丰台区共轨喷油器，因此要定期检查调整。凸轮轴轴向间隙过大时，可在两侧加入垫片调整，径向间隙过大，一般要更换新品。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目，现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长

单位。

共轨喷油器共轨喷油器

要及时更换已磨损的柱塞及出油阀偶件

当发现柴油机启动困难、功率下降、油耗增加时，通过调整喷油泵及喷油器仍不见好转时，应拆检喷油泵柱塞及出油阀偶件，如柱塞及出油阀磨损到一定程度，应及时更换，不要坚持再用。因偶件磨损后所带来的柴油机启动困难、油耗增加、动力不足等损失远远超过更换偶件所需费用，更换后柴油机的动力性及经济性会有明显改观，因此要及时对磨损的偶件进行更换。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

共轨喷油器

北京欣中农油泵油嘴维修有限公司成立于1984年，隶属于中国农业大学。是国内最早专业从事喷油泵维修、零配件销售、技术培训、主营维修项目（博士泵，先达泵，共轨泵，共轨喷油器多少钱，喷嘴泵维修及共轨喷油器维修），现任中国内燃机工业协会柴油机燃油系统维修分会理事长单位。

共轨喷油器共轨喷油器

保养

喷油器工作700h左右应检查调整一次。若开启压力低于规定值1Mpa以上或针阀头部积碳严重时，则应卸下针阀放入清洁柴油中用木片刮除积碳，用细钢丝疏通喷孔，装后进行调试，共轨喷油器厂家，要求同一台机器的各缸喷油压力差必须小于1Mpa。为使喷油器喷入缸内的柴油能够及时地完全燃烧，必须定期检查油泵的供油时间。供油时间过早，车辆会出现启动困难和敲缸的故障；供油时间过迟，会导致排气冒黑烟，机温过高，油耗上升。

想要了解更多，赶快拨打图片上的电话吧！！！！

北京欣中农(图)-共轨喷油器出售-丰台区共轨喷油器由北京欣中农油泵油嘴维修有限公司提供。“柴油机油泵油嘴配件,柴油共轨设备,油泵油嘴维修”就选北京欣中农油泵油嘴维修有限公司（www.bjxzn.com），公司位于：北京市海淀区清华东路2号科贸楼，多年来，欣中农油泵坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。欣中农油泵期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.ryxtpj.com）还是从事博世配件，德尔福配件，电装配件的厂家，欢迎来电咨询。