

进口奔驰OM442LA发动机曲轴前后油封挡油环

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 进口奔驰OM442LA发动机曲轴前后油封挡油环 |
| 公司名称 | 邢台鹏诚电子科技有限公司-鹏诚奔驰卡车配件 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:OM441/442LA |
| 公司地址 | 桥西区钢铁北路522号 |
| 联系电话 | 1372-2938821 13722938821 |

产品详情

进口奔驰OM442LA发动机曲轴前后油封挡油环

销售电话（微信）：13730381136

曲轴油封漏油的原因

- 1、发现油封在油封座里面装偏，造成油封和曲轴外圆倾斜
- 2、装配过程中，为保证后油封座底面（B面）与缸体底平面（A面）的平面度，部分油封及座总成向上或向下平移，造成后油封与曲轴产生了较大的偏心。导致曲轴油封与曲轴相对运动中的偏磨，造成曲轴油封漏油
- 3、油封在安装的过程孔径倒角角度大于45度或无倒角，容易对油封造成啃伤或划伤引起油封外径及装配倾斜和油封骨架变形等，易使油封装机早期发生渗油或漏油
- 4、在油封安装的过程中，不用专用工具进行安装，而是用锤子直接敲击油封，导致油封出现变形、油封外径和防尘唇啃、划伤、油封与骨架脱胶、油封弹簧脱落、油封主唇口变形而导致漏油。