

# 金华PW精密行星减速机 协全电气科技有限公司

产品名称	金华PW精密行星减速机 协全电气科技有限公司
公司名称	上海协全电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区秋实路688号
联系电话	18721148941

## 产品详情

公司产品被广泛应用于机器人、机械手、数控机床、印刷包装设备、纺织设备、输送设备、食品机械、冶金矿山、环保工程、汽车制造、智能仓储设备等自动化领域，欢迎新老客户来电咨询！

### 油位检查

- 1、切断减速电机的电源，防止触电！等待减速器冷却！
- 2、对于配有油位螺塞的减速器：拧开油位螺塞，检查加油高度，必要时补充润滑油旋入油位螺塞。

### 润滑油检查

- 1、切断减速电机的电源，防止触电！等待减速器冷却！
- 2、拧开油位螺塞，取出一些样油。
- 3、检查润滑油的连续性。 -粘度 -如果润滑油看上去被污染，则建议立即更换润滑油。
- 4、对于配有油位螺塞的减速机，打开油位螺塞，PW精密行星减速机报价，检查加油高度，必要时补充润滑油，旋入油位螺塞。

公司产品被广泛应用于机器人、机械手、数控机床、印刷包装设备、纺织设备、输送设备、食品机械、冶金矿山、环保工程、汽车制造、智能仓储设备等自动化领域，欢迎新老客户来电咨询！

行星减速机每天检查油位、油温和油压是否正常，检查减速机输出、输入端及管系各接头处是否漏油，

检查各轴承处温度是否正常，行星减速机倾听运转声响是否正常等，发现异常现象应立即予以排除。每天检查内容：减速机的油温（温升）是否正常。观察油泵及冷却器是否开启，润滑油路是否畅通，辊压机电流及压力是否正常。检查减速机声音是否正常，有无异音。每周检查内容：用煤油或汽油清洗过滤网和磁棒以及过滤器壳体内腔并擦拭干净，过滤器清洗出来的异物需要沉淀、保存和分析，当出现铜屑时需要每两天定时清洗，观察铜屑的变化情况，若没有减少则应该立即停机开箱检查。

公司产品被广泛应用于机器人、机械手、数控机床、印刷包装设备、纺织设备、输送设备、食品机械、冶金矿山、环保工程、汽车制造、智能仓储设备等自动化领域，欢迎新老客户来电咨询！

疲劳点蚀是行星减速机的一种常见故障，PW精密行星减速机哪家好，疲劳点蚀产生后，工业行星减速机定制，发展速度相当快，如果发现不及时，将导致齿轮大片剥落，将导致齿轮报废，减速机也无法继续使用，那么行星减速机出现疲劳点蚀的解决方法有哪些？

- 1、减速机齿轮在安装过程中，不严格执行检修工艺，金华PW精密行星减速机，导致安装不良，造成齿面局部接触，负荷过大造成齿面疲劳点蚀；
- 2、润滑油过期或变质，粘度太低或失效，从而在齿轮的齿面之间不能形成油膜，齿与齿之间直接接触造成齿面疲劳点蚀；
- 3、传动轴承使用超限或轴承与轴承座孔配合间隙过大，引起传动轴承振动太大而引起载荷增大，造成齿轮传递负荷增大，也会造成齿面疲劳点蚀。

金华PW精密行星减速机-协全电气科技有限公司由上海协全电气科技有限公司提供。上海协全电气科技有限公司（[www.setontw.com](http://www.setontw.com)）位于上海市金山区秋实路688号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前上海协全在减速机、变速器中享有良好的声誉。上海协全取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。上海协全全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。