

暖气片厂家讲解为啥供热不均匀？

产品名称	暖气片厂家讲解为啥供热不均匀？
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中春暖通 型号:SCTLZY8-7.5 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

产品详情

暖气片厂家经常被问到的问题有一条是产品出现供暖不均匀，或者没有热量是什么情况。其实这类问题确实是容易出现的，本文为大家解答一下疑惑。

1、有大量的空气在暖气片内部

如果出现一半热一半凉的情况很多时候都是因为内部有空气了，因为空气没什么导热率所以有空气的位置就不容易热。出现这种情况的原因一般是因为在供暖时内部空气没排净或者注水不满造成的。暖气片厂家在生产产品时都考虑到这一情况，所以设备上是有放气阀的，将阀门打开，钢六柱散热器公司，钢三柱散热器厂家，让内部的空气排出，等流出来的是热水就可以关闭了。这样内部就充满了热水，能够有效供热了。

2、管道堵塞

如果放气不起效果可能是因为管道内部堵塞了，钢柱散热器厂家，热水不能很好的循环，钢柱暖气片公司，暖气片厂家建议大家及时联系相关的维修人员，钢四柱，让他们来检查维修

我们的地址：河北省衡水市冀州区电话：0318-8636713联系手机：13165550371 期待您的咨询