

# 不锈钢加工在手板中做电泳处理的难处

产品名称	不锈钢加工在手板中做电泳处理的难处
公司名称	深圳市龙岗区业兴工业设计部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区观澜新田元岗村19号
联系电话	29805129 18929334697

## 产品详情

### 不锈钢加工在手板中做电泳处理的难处

只要是金属件，都可以做电泳涂装。电泳处理技术，一直以来是国内比较高端的技术。在此技术上更加突出的就是国内的兴业手板公司。因此，在不锈钢电泳处理的过程中，此公司能够将此产品的特色和优势全部体现出来。

当然，国内电泳处理技术已经达到了一定的优势，已经在慢慢的使用电泳，只不过电泳生产前期投入较大，当然回报也很大。不可否认的是，不锈钢件在手板中做电泳处理还是存在很大困难的，如果就想保留不锈钢的金属质感，必须做下除油、除锈，再选做透明电泳涂装。要注意进行表面处理，清除涂膜与涂件表面的障碍，排除影响二者结合的因素如油污，锈渍，氧化皮及其它杂质，为电泳涂装提供如下良好条件。

电泳涂装和其它涂装方式一样，在涂装前涂件必须要进行表面处理，不同的涂装方法，不同的材质及其表面状态，所要求的表面处理工艺和方法均不同，这不仅可以严重地影响涂装质量，而且也会耗费较大的成本。该公司在不锈钢件电泳处理技术上已经越来越高超，这也是其占据市场优势地位的关键所在，也才能够获得更多客户的一致认可和信赖。

目前，很多生产型行业当中都需要进行不锈钢电泳处理，因此在选择手板商家的时候，还是该公司的技术优势更加突出一点，在手板制作的过程中能够越来越好，达到了让每一个客户满意的选择，带给客户更大的惊喜。