

齐齐哈尔自动调胶设备 成源丰机电

产品名称	齐齐哈尔自动调胶设备 成源丰机电
公司名称	昆山成源丰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市开发区青阳南路285号2号房
联系电话	15950925249

产品详情

丙酮回收机操作注意事项：7.开始回收前:检查桶槽是否已清理干净，以上16项注意有无检查完。8.回收过程中:请勿打开桶盖，请勿倾倒回收槽，请勿接触机器发烫部位。9.回收完毕后:关闭电源，依溶剂不同待机器冷却后开桶盖。10.不同过程产生的废溶剂原则上不得一起回收。11.不要将回收槽当作溶剂储存槽。12.废溶剂及待处理的溶剂，远离回收机器。13.回收机操作过程中，不需任何辅助，但需人员定时查看温度表及冷却减压系统。

调胶安全作业注意事项：5.保持空调、风车系统运转正常，控制室内通风良好。6.严禁使用电动工具清除残留溶剂、胶渍。7.接触有机的溶剂要作好防护措施、戴好防毒口罩，耐酸硷手套。8.严禁对桶槽进行敲打、撞击动作。9.配胶叫料时需对各管路、阀门做好检点确认，防止漏料异常。10.配料吊装原料时，自动调胶设备，粉料一定要摆放整齐，放于正中央，确认下方无人时，方可吊取。11.定时对配料房所有灭火器作压力检测，以备紧急事故发生时所需。12.停电走火时，严禁乘坐电梯。13.调胶车间禁止玩手机和接、拨电话，禁止拍照及使用其它各种非防爆型电子电器设备。

使用石防水剂的缺点：只是暂时性防水。因为形成的石蜡易产生裂隙而失去防水作用。给二次胶合和涂饰造成一定影响。降低胶合强度。在一定范围内，随石蜡用量的增加，防水性能提高，胶合强度下降。一般石蜡用量为干刨花的0.4~1.5%，以0.5~0.8%为宜。石蜡的施加方法：乳化施蜡法：将石蜡乳液在拌胶时加入。直接施蜡法：将熔融石蜡喷入。

齐齐哈尔自动调胶设备-成源丰机电(推荐商家)由昆山成源丰机电设备有限公司提供。昆山成源丰机电设备有限公司(www.ks-cyf.com)是从事“机电设备,节能设备,机械设备,自动化设备”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:罗经理。