

长沙岳麓区空调维修

产品名称	长沙岳麓区空调维修
公司名称	长沙市岳麓区捷力家电维修服务部
价格	100.00/台
规格参数	维修品牌:格力空调/美的空调等 服务区域:岳麓区
公司地址	长沙市岳麓区望城坡街道雷锋大道36号莱茵城B8栋101房
联系电话	15084945296

产品详情

长沙岳麓区空调维修为您提供空调加氟、空调清洗、空调移机等服务，无节假日,快捷上门,免收上门费！

服务电话：15084945296

长沙岳麓区空调维修案例：

空调开机制冷8到10分钟左右后出现 E1告警，E1告警是空调其中的故障代码（压缩机电流过大保护，压缩机过热保护，室外机排气温度过高保护，室外机相序电流保护电路板坏）。重新断电开机后故障现象一样。故障原因:室外机积太多尘土，太脏倒至空调过热保护 空调故障分析:在这就把出现E1告警所有问题全部列出：1、氟利昂多引起高压保护器动作（断开）。2、该机使用的时间过长，制冷系统内部有泄漏处理完后常加冷剂或更换过压缩机不注意，脏物入进制冷系统引起毛细管堵塞不能达到节流、降温、降压作用。倒至空调器高压压力过高、低压压力过低，压力保护器动作（断开）。3、室外风机坏（注：风机启动电容坏，风机也是不动转），不转，倒至保护器动作（断开）。4、室外机相序电流保护电路板坏5、室外机凝器积太多尘土、太脏倒至空调过热保护 空调故障检测排除：经过检测，空调器制冷时用压力表测量低压压力过高为0.75 Mpa（0.5~0.6 Mpa），停机后平衡压力为0.9Mpa（表示系统里氟利昂不多不少）。该机使用的时间只有一年，并且没有更换过压缩机，空调器制冷时用压力表测量低压压力为0.75 Mpa不是负压状态，可以排除毛细管堵塞的可能。空调器制冷时直观室内风机和室外风机都正常运行，可以排除风机坏的可能。如果是室外机相序电流保护电路板坏，空调器室内机运行3到5分钟后，室内机电脑板输送信号给室外机相序电流保护电路板时就马上出现E1告警，空调器是不能够制冷的。由此可见，只有室外机凝器积太多尘土、太脏倒至空调过热保护出现E1告警。空调处理过程：清洗干净空调室外机冷凝器，试机正常，故障处理完毕！注：1、发现E1告警，又不是室外机过脏过热保护时，可能原因是室外机相序电流保护电路板坏，在没有配件更换的情况下，我们可以临时跳开不用。方法：打开室内机底下面盖，在打开室内机风机顶上的铁皮盖就可以看到室内机电脑板上有一根黄色电源线（标有OVC字母，这根线就是保护线），找一根电源线从室内机零线接好引到这根黄色线上（在电脑板上不能取肖它，照常接好，只是多引一根零线和它串连），连接好后空调就能够制冷正常，如果还是不能够制冷说明室外机保护继电器坏。注：2、到了基站我们发现木各力室内和室外机都运行正常，又是在制冷

模试状态下，空调不能制冷时，原因是空调器三相错相，更换好相序即可制冷。

长沙岳麓区空调维修技术力量雄厚，拥有一支实际经验丰富设计、安装和维修保养各种家用空调的维修安装服务队伍。拥有多年家用空调专业维修经验，长期从事各大品牌空调销售、安装等售前、售后服务的专业技术人员。我们熟悉各种空调设备的性能、维护与管理，具有优良的专业技能和服务常识，并且接受专业课程的培训，确保各项服务质量。与多家大型饭店和企事业单位签定了空调的维修保养合同。长沙岳麓区空调维修的安装,维修人员,专业水平好,职业素质高,优惠的价格。赢得了广大市民以及企事业单位的一致好评。主要空调服务业务：空调维修,空调清洗,空调消毒,空调保养,空调加氟,空调回收,全方位一条龙服务维护保养各种品牌空调。长沙岳麓区空调维修为您提供上门维修空调服务,本着以信为本、以质求生的宗旨；以专业的技术、细致的服务赢得良好的口碑。承诺：明码标价合理收费,在选用配件方面严把质量关,杜绝假冒伪劣配件的使用；在作业方面严格按维修程序及操作规程执行,确保维修质量；在人才培养方面,专业技师知识讲解,言传身教,悉心指导,我们会以超好的服务质量及技术为广大用户服务。无节假日,快捷上门,免收上门费！