

9厘阻燃板厂家直销 滨州9厘阻燃板 金都阻燃板

产品名称	9厘阻燃板厂家直销 滨州9厘阻燃板 金都阻燃板
公司名称	临沂市金都板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区义堂镇南楼工业园
联系电话	13884883703

产品详情

生态板烘干时出现裂纹的原因

生态板在使用之前要进行烘干，但是在烘干的过程中会出现各种各样的问题，比如出现裂纹，这是什么原因造成的呢，生态板厂为您具体介绍一下。

造成这种现象的原因是木材顺纹方向的导水性远远大于横纹方向，当木材干燥时，水分从端面的蒸发要比从侧面蒸发快得多。端部含水率低于中部，端部的收缩受中部木材的限制，因而在端部产生拉应力，当拉应力超过木材的横纹抗拉强度时，端面发生开裂，造成了裂纹的产生。

想要解决这个问题就必须保证生态板在烘干时控制温度和含水量，如果这还不能解决，就是生产工艺和木材的问题。

生态板的直贴工艺就是先通过低温冷压，9厘阻燃板厂家，将生态板板芯和胶板贴合，滨州9厘阻燃板，再经过高温热压将生态板饰面纸和胶板贴合，对板面平整度要求很高，9厘阻燃板批发，在压力、温度、压合时间方面需要精的控制技术。生态板产品还以其表面美观、施工方便、生态环保、耐划耐磨等特点，被人们广泛的应用。在此，我们的生态板厂诚挚的欢迎广大用户前来选购我们的产品。

马六甲生态板的生产线摒弃了市场传统的手裁手拼的粗糙做法，改用全机械化操作。使木材加工生产的所有工序更加精密、科学，从而保证了板材质量更优良，使用更安全、健康。在加工过程中，更是针对板材容易被腐蚀的情况，将所有材料的出窑含水率控制为8%—10%，消除木材内应力，更好进行防蛀的同时还保证了马六甲板的胶合强度及变形系数。芯板四面压光，中板机裁机拼，采用部分纤维改造技术，再加上蒸煮脱脂技术，三头工艺等先进技术的运用，杜绝了木板常见祸根。

9厘阻燃板厂家直销-滨州9厘阻燃板-金都阻燃板(查看)由临沂市金都板材有限公司提供。临沂市金都板材

有限公司 (www.sdjdb.com) 是从事“阻燃家具板,阻燃生态板,贴面板,阻燃板”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张艳华。同时本公司 (www.zuranshengtaiban.com) 还是从事临沂阻燃生态板,山东阻燃生态板,阻燃生态板厂家的厂家,欢迎来电咨询。