

# 长沙岳麓区空调加氟

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 长沙岳麓区空调加氟                         |
| 公司名称 | 长沙市岳麓区捷力家电维修服务部                   |
| 价格   | 1.00/台                            |
| 规格参数 | 维修区域:岳麓区<br>维修品牌:各个品牌<br>保修期限:90天 |
| 公司地址 | 长沙市岳麓区望城坡街道雷锋大道36号莱茵城B8栋101房      |
| 联系电话 | 15084945296                       |

## 产品详情

长沙岳麓区空调加氟，维修，清洗，移机等业务，无节假日,快捷上门,免收上门费！

客服热线：15084945296

客服QQ：792799985

维修报价：<http://www.jieli580.com>

长沙岳麓区空调加氟技术力量雄厚，拥有一支实际经验丰富设计、安装和维修保养各种家用空调的维修安装服务队伍。拥有多年家用空调专业维修经验，长期从事各大品牌空调销售、安装等售前、售后服务的专业技术人员。我们熟悉各种空调设备的性能、维护与管理，具有优良的专业技能和服务常识，并且接受专业课程的培训，确保各项服务质量。与多家大型饭店和企事业单位签定了空调的维修保养合同。

### 空调维修中的故障处理思路也重要

**想图快速找到故障根源，在维修中要思路清晰，从易到难从原理上来分析**

举例：某风冷模块报排气温度保护故障。正确的维修思路应该是这样的：

1) 排气温度保护常见的原因是：制冷剂泄漏导致排气温度高，那么就要先看高低压压力，漏氟首先是低压低，如果低压确实低，那么久查漏后补漏定量加注制冷剂。就可以完美修复故障。

细管)故障、系统脏堵、也可以造成节流装置(膨胀阀或者毛

低压低而导致排气温度保护。而这种故障是不常见的所以作为

## 第二考虑原因。

- 2) 排气温度保护还有个常见原因就是传感器坏，如果低压正常就要检查传感器了，对调两个系统的排气温度传感器就能很容易的判断传感器是否正常。传感器坏就更换对应的传感器即可。
- 3) 如果传感器正常，系统压力也正常仍然报排气温度故障，那就要实测排气温度了，用一个点式温度表测量压缩机排气温度（排气管出口10cm左右的铜管处），如果温度正常，则说明是控制板温度采集电路故障换控制板即可解除故障。
- 4) 如果传感器正常，压力正常，控制板正常，排气温度确实高（一般报故障的温度为105 °C左右），那么就要检查系统了，这种排气温度高的故障，引起的原因一般有：压缩机机械磨损严重、系统抽空不干净这两种原因。而区分这两种原因的办法就是偏大则是系统抽空或者电流偏大则是压缩机问题，电流

长沙岳麓区空调加氟的安装,维修人员,专业水平好,职业素质高,优惠的价格。赢得了广大市民以及企事业单位的一致好评。主要空调服务业务：空调维修,空调清洗,空调消毒,空调保养,空调加氟,空调回收,全方位一条龙服务维护保养各种品牌空调。长沙岳麓区空调加氟为您提供上门维修空调服务,本着以信为本、以质求生的宗旨；以专业的技术、细致的服务赢得良好的口碑。

承诺：明码标价合理收费,在选用配件方面严把质量关,杜绝假冒伪劣配件的使用；在作业方面严格按维修程序及操作规程执行,确保维修质量；在人才培养方面,专业技师知识讲解,言传身教,悉心指导,我们会以超好的服务质量及技术为广大用户服务。无节假日,快捷上门,免收上门费！