

# 纬迪电容器生产厂家 珠海金属化膜交流电容器

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 纬迪电容器生产厂家 珠海金属化膜交流电容器     |
| 公司名称 | 深圳市纬迪实业发展有限公司             |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 深圳市福田区振中路新亚洲电子商城5楼506-508 |
| 联系电话 | 13724331280               |

## 产品详情

电容器出现渗漏油时怎么办？

### 一、产生原因

- 1、搬运时提拿瓷套，使法兰焊接出裂缝
- 2、接线时拧螺丝过紧，瓷套焊接处出现损伤
- 3、产品制造缺陷
- 4、温度急剧变化
- 5、漆层脱落了，外壳锈蚀

### 二、处理方法

- 1、用铅锡料补焊，但勿使过热，以免瓷套管上银层脱落
- 2、改进接线方法，消除接线应力，接线时勿搬摇瓷套，勿用猛力拧螺丝帽
- 3、防止暴晒，定制金属化膜交流电容器工厂，加强通风
- 4、及时补锈、补漆、更换

## 为什么说电容器隔直流电

电力电容器接在整流电路中状况。以平行面板电力电容器为例子，电力电容器接在工作电压为U直流稳压电源两边，电力电容器刚开始电池充电，电源电路中造成如图所示方位的电流（时间十分短），生产金属化膜交流电容器厂，当电力电容器两直流电压做到U时电流量为0。电力电容器对电源电路是堵塞的，等于短路，因而说电力电容器隔直流电。

### 纬迪实业提供的服务

参数咨询、定制方案、打样试板、快速生产交付、技术支持、破损包赔 售后无忧

三相电容的误差宜配制到很小，电容器组允许的电容器误差为0~5%；三相电容器组的一切两路线接线端子中间，珠海金属化膜交流电容器，其电容器的上限值与下限值之比应不超过1.02；电容器组各串连段的较大与很小电容器之比应不超过1.02。设计方案有规定时，应合乎设计方案的要求；

电力电容器架构应维持在水准及竖直部位，固定不动应牢固，漆料应详细；

纬迪电容器生产厂家-珠海金属化膜交流电容器由深圳市纬迪实业发展有限公司提供。纬迪电容器生产厂家-珠海金属化膜交流电容器是深圳市纬迪实业发展有限公司（[www.szweidy.com](http://www.szweidy.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：谢欣恒。