

精密加工五金零件 大岭山精密五金 松记五金

产品名称	精密加工五金零件 大岭山精密五金 松记五金
公司名称	东莞市长安松记五金加工店
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇长东路8号
联系电话	18925592509

产品详情

东莞精密零件加工一体化制造服务公司

- 1、首先要了解硬度要求，有的地方使用的设备对零部件的硬度要求是越高越好，但是，这种一般都只是在加工工件的时候硬度要求，如果是加工材料的话，那么，硬度一般不能够太硬，不然就可能会导致材料太硬而影响到机件正常工作。
- 2、然后，要看加工的零部件具体的作用是什么，如果是用在一些耐高温行业当中，那么，选择的材质就必须要是耐高温的材质，而用在一些其他的行业，那么，则按照行业要求来选择合适的材质就行。

精密机械加工对部件硬度要求是怎么样的

现在金属加工，大岭山精密五金，或者是五金加工，都是有专门的机械设备，做工上也方便很多，而且比人工做工要效率快很多，如果说有机械设备的话，人工做工数量是跟不上现在的发展，现在机械设备可以说各个行业已经是遍布了，打包机，包装机，折叠机，起重机，叉车等等之类的设备，在现在可以说运用如流！！！！

在进行精密机械加工的时候，选择的材料如果不够给力，那么，就可能会导致加工出来的零件不能够满足机械设备的使用需求，因为这样，精密五金数控加工，在进行加工的时候必须要清楚知道材质要求的相关情况！

如果是对金属材质进行加工，那么，就要看它的硬度怎么样，在众多金属材质里面，不锈钢是硬的，而铸铁则稍微次之，铜的硬度在铸铁之下，而铝的硬度则是的，所以，工件对硬度要求高应该选择不锈钢，而要求低则应该选择铝。

松记五金加工认为：精密机械加工的定义是，按步骤，按工序完成各主要表面的终加工，包括工件平行度，表面光洁度，表面垂直度，表面硬度等等，使零件的加工精度和加工表面质量达到图样规定的要求

的过程。

平行度要求

所谓平行度要求，就是要求工件的周围的公差要求，比方是矩形工件，则要求工件四个角的厚度达到一定的公差范围。如果测量四边的厚度达不到公差要求，精密五金冲压加工厂，则达不到平行度要求。这就要重新调整工件，问题可能出现在磨床吸盘，吸盘由于过度使用，出现磨损，导致平行度出现误差;也可能是砂轮没有修整好，或者砂轮出现崩裂，缺口，这时就要重新磨砂轮；也可能是吸盘没有清理干净，这就要重新清理吸盘，仔细清理干净;也可能是工件没有修整好，出现毛刺。

垂直度要求

所谓垂直度要求，就是要求工件的侧面和地面达到公差要求。理解的就是正当体，从数轴来看，分为XY Z三面，一般要求XZ，YZ达到公差要求。出现误差也和平行度要求的大致。一般按照平行度要求来处理则可。

精密加工五金零件-大岭山精密五金-松记五金由东莞市长安松记五金加工店提供。东莞市长安松记五金加工店（www.dgsongji.com）在紧固件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，松记五金一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：缪先生。