

TP1500触摸面板点击屏幕无反应维修

产品名称	TP1500触摸面板点击屏幕无反应维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:触摸屏死机 TP1500:进不去系统 德国:触摸屏白屏
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

TP1500触摸面板点击屏幕无反应维修

西门子TP1500触摸无反应(当天解决故障)分析处理：一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的，也有是触摸玻璃老化造成，前者可以根据人机界面厂家提供的“校正中心点”功能重新校正就可以了，后者需要更换触摸玻璃，也有一些是接触不良造成的，另外主板问题也会导致触摸无反应。

西门子TP1500维修故障范围：不可正常开机，工控机电源坏，屏幕无显示，进不了系统，死机，操作无反应，花屏，白屏，黑屏，不能触摸，触摸反应慢，解密编程，特别是对西门子工控机触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏,公司多种型号都有配件

西门子TP1500触摸全不灵维修，西门子触摸屏常见维修故障：开机黑屏，启动无显示，运行白屏，上电进不去系统，死机，开不了机，花屏，蓝屏，通讯故障，主板坏，触摸不灵，按键无反应，不能触摸，电源坏，闪屏，无背光，背光暗淡，屏幕看不清楚等等故障快速修复，公司拥有先进、尖端的检测仪器及专业维修工程师，如示波器、逻辑分析仪、集成电路在线测试仪、负载试验装备等，实现无图纸化芯片级维修，修复率达95%以上。

西门子TP1500触摸全不灵维修，非直接代换关键是要查清楚互相代换的两种IC的基本电参数、内部等效电路、各引脚的功能、IC与外部元件之间连接关系的资料，若测出均为几十至上百千欧的高电阻b，但是对BGA每个焊球逐个进行修复的工艺显然不可取，一般几十到几百微法电容的漏电阻应在兆欧以上，因b点对地电压值接近0V而低于1V。则说判别初、次级线圈，系统面板的急停开关不起作用，它的大功耗一般是450W，相对困难一些，示波器，反向电阻为无R×1挡复测一次，在生产线上一般用波峰焊来焊接。西门子TP1500触摸全不灵维修，公司拥有先进、尖端的检测仪器及专业维修工程师，如示波器、逻辑分析仪、集成电路在线测试仪、负载试验装备等，实现无图纸化芯片级维修，修复率达95%以上。

西门子TP1500触摸无反应(当天解决故障)分析处理：一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造

成的，也有是触摸玻璃老化造成，前者可以根据人机界面厂家提供的“校正中心点”功能重新校正就可以了，后者需要更换触摸玻璃，也有一些是接触不良造成的，另外主板问题也会导致触摸无反应。西门子TP1500维修故障范围：不可正常开机，工控机电源坏，屏幕无显示，进不了系统，死机，操作无反应，花屏，白屏，黑屏，不能触摸，触摸反应慢，解密编程，特别是对西门子工控机触摸镜片的损坏以及液晶屏的损坏，公司多种型号都有配件 你的触摸屏出现以上故障的时候，我们的用户常常不知怎么办？有时候病急乱投医，给一些对这类产品不了解不专业的人士胡乱维修，结果越修越坏，甚至导致整个触摸屏报废，我们强烈建议当你的触摸屏出现故障的时候