

宣城矿源起重机 起重机价格 宣城起重机

产品名称	宣城矿源起重机 起重机价格 宣城起重机
公司名称	宣城市矿源起重机销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市泾县泾川镇南华路29号
联系电话	15056312990

产品详情

双梁起重机的设计优点

- 1.双梁桥式起重机操作室分开式、闭式、保温三种。
- 2.双梁桥式起重机操纵室平台入口分侧面、端面、顶面三种。
- 3.H为大车缓冲器增加的高度。
- 4.双梁桥式起重机分室内、室外两种。订货时应注明工作环境的、气温及电源种类等技术要求。
- 5.增加了超载限制器、大屏幕显示器及各种保护装置，进一步增加了使用过程中的安全性。
- 6.双梁桥式起重机一般都采用的空中操作方式，他与其他的地操起重机有所不同。空操就是在起重机下面有一个单独的小型的操作室，而地操则是操作人员拿着遥控操作。

双梁起重机的主要特点是：双梁桥式起重机主要由桥架、大车运行机构、小车、电器设备等组成。根据使用频繁程度不同，分为A5、A6、A7三种工作级别。吊钩桥式起重机动作操纵全部在司机内完成。

他的设计优点是

- 1.双梁桥式起重机首创蜂窝梁设计，具有自重轻，载荷大，抗风能力强等特点。
- 2.独特的钢销联接，不但牢固可靠，而且拼装时间短。
- 3.灵活的杆件支腿，工地转向可拆成单件，运输方便。
- 4.的装机容量，双梁起重机，解决了野外施工用电的困难。

起重机常见的失落事故类型及原因分析！

起重机失落事故是指起重作业中，吊载、吊具等重物从空中坠落所造成的人身伤亡和设备毁坏的事故。失落事故是起重机械事故中常见的，塔式起重机，也是较为严重的。

常见的起重机失落事故有以下几种类型：

1.起重机脱绳事故

脱绳事故是指重物从捆绑的吊装绳索中脱落溃散发生的伤亡毁坏事故。造成脱绳事故的主要原因是重物的捆绑方法与要领不当，造成重物滑脱；吊装选择不当，造成偏载起吊或因吊装中心不稳造成重物脱落；吊载遭到碰撞、冲击、振动等而摇摆不定，造成重物失落等。

2.起重机脱钩事故

脱钩事故是指重物、吊装绳或专用吊具从吊钩钩口脱出而引起的重物失落事故。造成脱钩事故的主要原因是吊钩缺少护钩装置；护钩保护装置机能失效；吊装方法不当及吊钩钩口变形引起开口过大等原因所致。

3.起重机断绳事故

造成起升绳破断的主要原因多为超载起吊拉断钢丝绳；起升限位开关失灵造成过卷拉断钢丝绳；斜吊、斜拉造成乱绳挤伤切断钢丝绳；钢丝绳因长期使用又缺乏维护保养造成疲劳变形、磨损损伤等达到或超过报废标准仍然使用等造成的破断事故。

造成吊装绳破断的主要原因多为吊装角度太大 $>120^\circ$ ，使吊装绳抗拉强度超过极限值而拉断；吊装钢丝绳品种规格选择不当，或仍使用已达到报废标准的钢丝绳捆绑吊装重物造成吊装绳破断；吊装绳与重物之间接触处无垫片等保护措施，因而造成棱角割断钢丝绳而出现吊装绳破断事故。

4.起重机吊钩破断事故

吊钩破断事故是指吊钩断裂造成的重物失落事故。造成吊钩破断事故原因多为吊钩材质有缺陷，吊钩因长期磨损断面减小已达到报废极限标准却仍然使用或经常超载使用，造成疲劳破坏以致于断裂破坏。

双梁桥式起重机正确使用规程

- 1，对制动器、吊钩、钢丝绳和安全装置等部件按点检卡的要求检查，发现异常现象，应予排除。
- 2，宣城起重机，当电源断路器上加锁或有告示牌时，应由原有关人除掉后方可闭合主电源。
- 3，每班次起吊重物时（或负荷达到重量时），应在吊离地面高度0.5米后，重新将重物放下，检查制动器性能，起重机价格，确认可靠后，再进行正常作业。
- 4，操作者在作业中，应按规定对下列各项作业鸣铃报警。
- 5，操作运行中应按统一规定的指挥信号进行。
- 6，工作中突然断电时，应将所有的控制器手柄置于“零”位，在重新工作前应检查起重机动作是否正常。
- 7，起重机大、小车在正常作业中，严禁开反车制动停车；变换大、小车运动方向时，必须将手柄置于“

零”位，使机构完全停止运转后，方能反向开车。

8，有两个吊钩的起重机，在主、副钩换用时和两钩高度相近时，主、副钩必须单独作业，以免两钩相撞。

9，不准利用极限位置限制器停车，严禁在有负载的情况下调整起升机构制动器。

10，如发现异常，立即停机，检查原因并及时排除。

以上就是双梁起重机的使用规程，在使用双梁起重机时希望可以起到参考作用。

宣城矿源起重机(图)-起重机价格-宣城起重机由宣城市矿源起重机销售有限公司提供。宣城市矿源起重机销售有限公司（www.xckyqz.com）位于宣城市泾县泾川镇南华路29号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宣城矿源起重机在工程、建筑起重机中享有良好的声誉。宣城矿源起重机取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宣城矿源起重机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。