

# 酒店中央空调系统安装 酒店中央空调安装 山东百事特创新服务

产品名称	酒店中央空调系统安装 酒店中央空调安装 山东百事特创新服务
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

## 产品详情

大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

公司拥有自动化镀锌钢板通风管道生产五线，对外加工通风管道及承揽各种通风管道的设计安装业务。

耐用是新风系统性能的保障，新风系统的良好品质是基于合理的安装设计和牢靠的硬件组合。优化的设计有利于气流的循环，在实现超大风量的同时降低噪音，同时减少机械损耗；牢靠的元件、配件是机器持久平稳运行的保障。二者兼顾，酒店中央空调安装图，新风系统自然就能做到经久耐用，就不会让新风系统成为一个摆设了。

耐用是新风系统性能的保障，新风系统的良好品质是基于合理的安装设计和牢靠的硬件组合。优化的设计有利于气流的循环，在实现超大风量的同时降低噪音，同时减少机械损耗；牢靠的元件、配件是机器持久平稳运行的保障。二者兼顾，新风系统自然就能做到经久耐用，就不会让新风系统成为一个摆设了。

大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

公司拥有自动化镀锌钢板通风管道生产五线，对外加工通风管道及承揽各种通风管道的设计安装业务。

新风系统是一种新型室内通风排气设备，属于开放式的循环系统，让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气。新风系统是由风机、进风口、排风口及各种管道和接头组成。安装在吊顶内的风机通过管道与一系列的排风口相连，酒店中央空调安装流程，风机启动，使室内形成负压，室内受污染的空气经排风口及风机排往室外，室外新鲜空气便经安装在窗框上方（窗框与墙体之间）的进风口进入室内，从而使室内人员可呼吸到高品质的新鲜空气。

首先，材料不符合质量要求

(1)现象：板材表面不平整，厚度不均匀，酒店中央空调安装，有明显的压痕、裂纹、砂眼、结疤和锈蚀等情况；风管平面下沉，侧面向外凸起。有明显的变形。

(2)原因分析：制作风管前，没有对所用材料进行质量检查，没有测量钢板厚度。

(3)防治措施：先检查材料出厂合格证书和材料质量证明，然后检查材料外观，测量钢板厚度。

其次，酒店中央空调系统安装，风管翘角、扭曲及弯头角度不准确

(1)现象：矩形风管两相对平面不平行、两端面不平行，折角不平直，对角线不相等，咬口不严

(2)原因分析：下料放样不准确，风管相对面两端不平行，相对面的板料长度和宽度不相等。风管的四角处咬口宽度不相等，咬口缝设置部位不对，手工咬口缝用力大小不一样，未采取相应的加固措施。

(3)防治措施：展开下料时，应该对每片板料的长度、宽度严格控制，以及检验对角线，使它们的偏差控制在允许范围内，下料后的板料，应该将风管相对面的两片板料重合起来，检验尺寸的准确性，板料咬口预留尺寸必须正确，以保证咬口宽度一致，咬口缝设在四角部位，手工咬口合缝时，用木锤先将咬口两端中心部位打紧，再沿全长均匀打，执行国标《通风与空调工程施工及验收规范》的有关规定。

酒店中央空调系统安装-酒店中央空调安装-山东百事特创新服务由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司（[www.sdbaishite.com](http://www.sdbaishite.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青岛百事特——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青岛市城阳区湘潭路16号，联系人：张胜武。