

钢筋直螺纹连接套筒A天津河北区钢筋直螺纹连接套筒规格

产品名称	钢筋直螺纹连接套筒A天津河北区钢筋直螺纹连接套筒规格
公司名称	邯郸市永年区万畅紧固件有限公司
价格	131.00/件
规格参数	品牌:万畅 型号:12-40 产地:永年
公司地址	河北省邯郸市永年区临洺关镇裴坡庄村东北
联系电话	0310-6792678 13832047297

产品详情

钢筋连接套筒的质量问题与问题原因分析

业内人士经常反映有的厂家生产的钢筋连接套筒有质量问题，具体都有以下几点：

- 1、有裂纹、铁锈。
- 2、长度及外径尺寸不符合设计要求。
- 3、止端量规通过螺纹小径。
- 4、止端螺纹塞规旋入量超过3P(P为螺距)。
- 5、通端螺纹塞规不能顺利旋入连接套筒两端并达到旋入长度。

钢筋连接套筒问题产生原因：

- 1毛胚加工工艺存在问题。
- 2加工孔内时车床卡盘没有卡正在连接套筒外圆。
- 3设备精度不够。

纠正措施：

- 1调整毛胚加工工艺。

2加强工人的技能培训。

3调整设备精度。

钢筋套筒的螺纹加工

钢筋套筒内螺纹中径大径小径尺寸超差，通规通过止规也通过。

缺陷产生原因：

1采用丝锥加工螺纹时，主要是丝锥中径偏大，丝锥回转出现摆动，会是连接套筒两端螺纹中径产生锥度。

2采用旋风铣加工螺纹时，设备稳定性不足，刀杆刚度不够引起连接套筒两端螺纹中径产生锥度。

1螺纹加工前，应对丝锥大径，中径进行检查。

2调整设备，提高精度及稳定性。

3加大相应刀具的刚度。