

高强度不锈钢/S41500棒材成分密度

产品名称	高强度不锈钢/S41500棒材成分密度
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司
价格	.00/吨
规格参数	指标:ASTM、UNS、DIN 材质:镍合金 型号:S41500
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934室
联系电话	021-67768089 15000609866

产品详情

S41500 对应什么材质密度，S41500锻造工艺真的靠谱吗，S41500可以高达多少mpa，含铜约30%的蒙乃尔（Monel）合金1910～1914年诞生的组织分别为马氏体、铁素体和奥氏体的不锈钢，从化学成分来看，主要属Fe-Cr和Fe-Cr-Ni两大体系。从次世界大战结束到第二次世界大战结束的近三十年中（即1919年至1945年）。随着各种工业的发展，不锈钢为适应工作条件而发生了分化，即在原来两大体系三种组织状态的基础上，通过增减碳含量和添加多种其它的合金元素而衍生出了许多新型的不锈钢。从二次大战结束直至目前的三十多年中，主要为适应抗海水或盐类腐蚀，吸收γ射线及中子、获得超高强度、节约镍等需要而发展了抗点蚀不锈钢、原子能工业用不锈钢、沉淀硬化不锈钢和锰氮代镍不锈钢。

S41500 价格 石家庄利德粉末点击镍合金

以下资料由《上海凯冶金属材料有限公司》整理和编辑，首先来看下S41500元素指标吧：

S41500是不锈钢材料，是美标数百字代号，对应的牌号是：X3CrNiMo13-4S41500化学成分：碳 C： 0.05硅 Si： 0.7锰 Mn： 1.50磷 P： 0.040硫 S： 0.015铬 Cr：12.00~14.00钼 Mo：0.3-0.7镍 Ni：3.50~4.50氮 N： 0.02

【热处理方式和特点】

固溶强化是金属强化的一种重要形式，通过形成固溶体使金属强度和硬度提高的现象。在溶质含量适当时，可显著提高材料的强度和硬度，而塑性和韧性没有明显降低，这是其最大的特点。

时效强化分人工时效和自然时效。自然时效强化是在室温放置过程中使合金产生强化；而人工时效强化是在低温加热过程中使合金产生强化。两者都是以固溶强化为前提，都是为了提高合金强度。

沉淀强化以时效强化为前提，目的是强化合金。加入钴、钨、钼等元素，使合金获得很高的屈服强度

晶界强化的出现时因为在高温下，合金的晶界是薄弱环节，加入微量的硼、锆和稀土元素可改善晶界强度。

退火：退火态为出炉基础状态。实质是将高速钢从奥氏体向珠光体转化。作用是降低高速钢表面硬度，提高塑性，以利于切削等冷变形加工；使钢的成分均匀，改善性能，为进一步热处理做准备；消除应力，以防止变形或开裂。

常年库存及主营产品：S41500材质；耐蚀合金：NS336、NS312、NS113、NS131、NS141、NS142等现货；蒙乃尔合金：Monel-30C、Monel400、MonelK 500、No4400等现货；精密软磁合金：4J49、4J49、4J49、4J49、4J49、4J50、4J49等现货；膨胀系数合金：4J49、4J49、4J49、4J49、4J49、4J49、1J38等现货；单晶高温合金：DD402、DD403、DD3、DD404、DD4、DD406、DD6等现货；焊接用高温合金丝：HGH1035、HGH35、HGH1040、HGH40、HGH1068等现货；英国高温合金：N75、N80A、N90、N105、N115、N118、N901、N263等现货；金属间化合物高温合金：JG1101、TAC-2、TAC-2M、JG1201、TAC-3A等现货；镍为主要元数合金：GH600、GH625、GH3030、GH3039、GH3044、GH128等现货；粉末冶金高温合金：FGH4095、FGH95、FGH4096、FGH96等现货；德国高温合金：2.4603、4J49、X50CoCrNi2020、2.4606等现货；弥散强化高温合金：MGH2756、MGH2757、MGH4754、MGH754等现货；铜镍合金系列：C70600、90Cu-10Ni、B10、C71500、70Cu-30Ni、B30等现货；铸造高温合金钢：K211、K11、K213、k13、K214、k14、K401、K402等现货；等轴晶铸造高温合金：K408、k8、K409、k9、K412、k12、K417、k17等现货；哈氏合金C-22、C22、C-59、B-3、C-2000、C-276、No6022、4J49等现货；纯镍系列：Nickel 200、Nickel 201、No2201、Nickel 200、No2200等现货；钴为主要元数合金：GH5188、GH188、GH5605、GH605、GH5941、GH941等现货；定向凝固柱晶高温合金：DZ404、DZ405、DZ5、DZ417G、DZ17G等现货；进口纯钛及钛合金：Gr.1、Gr.2、钛焊管、等现货；尿素钢：316Lmod、25-22-2（18-14-3，724L）等现货；高温合金高电阻电热合金钢：N40、Ni35、Ni80等现货；耐热不锈钢：253MA，310S，317L，316L以及配套焊材等现货。

上海凯冶S41500棒材 1910~1914年诞生的组织分别为马氏体、铁素体和奥氏体的不锈钢，从化学成分来看，主要属Fe-Cr和Fe-Cr-Ni两大体系。从次世界大战结束到第二次世界大战结束的近三十年中（即1919年至1945年）。随着各种工业的发展，不锈钢为适应工作条件而发生了分化，即在原来两大体系三种组织状态的基础上，通过增减碳含量和添加多种其它的合金元素而衍生出了许多新型的不锈钢。从二次大战结束直至目前为止的三十多年中，主要为适应抗海水或盐类腐蚀，吸收γ射线及中子、获得超高强度、节约镍等需要而发展了抗点蚀不锈钢、原子能工业用不锈钢、沉淀硬化不锈钢和锰氮代镍不锈钢。上海凯冶的加工剪切中心备有横剪开平设备、纵剪分条设备、水刀切割设备等，能满足用户需求的一站式采购、加工和配送服务。欢迎来电咨询。一批宽大、非标规格的S41500板材，厚度从5毫米到12毫米不等，宽达2.44米、长达7.12米顺利到库。此批材料为、哈氏合金C276、600、20合金，由美国SMC国际超合金公司生产，为国内用户个性化需求定制。

S41500

【热处理方式和特点】

固溶强化是金属强化的一种重要形式，通过形成固溶体使金属强度和硬度提高的现象。在溶质含量适当时，可显著提高材料的强度和硬度，而塑性和韧性没有明显降低，这是其最大的特点。

时效强化分人工时效和自然时效。自然时效强化是在室温放置过程中使合金产生强化；而人工时效强化是在低温加热过程中使合金产生强化。两者都是以固溶强化为前提，都是为了提高合金强度。

沉淀强化以时效强化为前提，目的是强化合金。加入钴、钨、钼等元素，使合金获得很高的屈服强度

晶界强化的出现时因为在高温下，合金的晶界是薄弱环节，加入微量的硼、锆和稀土元素可改善晶界强度。

退火：退火态为出炉基础状态。实质是将高速钢从奥氏体向珠光体转化。作用是降低高速钢表面硬度，提高塑性，以利于切削等冷变形加工；使钢的成分均匀，改善性能，为进一步热处理做准备；消除应力，以防止变形或开裂。

S41500与1.4944可以高达多少mpa含铜约30%的蒙乃尔（Monel）合金S41500高温合金