

# 防火板房 雅置彩钢板活动房价低 工地临时防火板房

产品名称	防火板房 雅置彩钢板活动房价低 工地临时防火板房
公司名称	上海雅置活动房有限公司江西分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌县莲塘中大道八一乡桥头旁
联系电话	13177779269

## 产品详情

装配式轻钢结构活动板房技术规程基本规定

- 1、活动板房应设置开启式玻璃窗和外开门，具有良好的通风、采光和隔热保温性能；员工宿舍夏季应安装纱门、纱窗。
- 2、卫生间宜设置在楼梯间，其楼板宜采用整体装配式预制混凝土板，并预留管道子L洞，楼板面层应具有足够的排水坡度，防火板房，保证排水通畅。
- 3、活动板房的屋面不应作为上人屋面，并应采取保温隔热措施。
- 4、食堂、活动室等人员密集和荷载较大的场所应设置在底层，会议室宜设置在底层，厨房、浴室宜设置

在单层活动板房内。5、活动板房的电气设计、安装应符合国家现行相关标准的规定，电气线路宜采用阻燃型PVC管或槽板明敷，禁止使用绝缘老化、破损的导线和接长使用。活动板房的设计应考虑防雷接地。

6、活动板房的给排水设计和安装应符合国家现行相关标准的规定，管材的选用和构造应便于安装、拆卸和重复利用。

### 轻钢别墅的轻钢结构有哪些特点

1.轻钢结构配件制作工厂化和机械化程度高，商品化程度高；现场施工速度快，不会影响到附近居民有利于文明施工。

2.钢结构建筑是环保型的可持续发展产品；综合经济指标不高于钢筋混凝土结构；轻钢别墅的施工采用干施工法，不会造成水资源的浪费，并且节省了费用；自重轻，抗震性能好。

3.因为轻钢结构的墙体厚度小，比砖混结构可以增加有效使用面积；相比砖混住宅来说，可以避免用土烧砖带来的资源浪费。

4.与钢筋混凝土住宅相比，工地临时防火板房，由于轻钢结构的钢材以后可以循环使用，但混凝土不能循环使用，以后肯定是建筑垃圾，造成环境压力并且，混凝土要40年时间才能全部干燥，环保防火板房，因此容易造成室内湿气、潮湿，不利于人体健康。但是轻钢结构完全不用混凝土，因此不存在这个问题。

5.抗震性能好。由于的活动为左右和上下活动，所以用螺丝钉连在一起的轻钢结构组成了一个安全稳定的盒子，不会因为的摇晃而出现墙体倒塌或楼板掉下危及人身安全。

### 彩钢房容易出现漏水的地方

一、屋脊部位漏水：屋脊处波峰太高，屋脊盖板无法保证防水；纵向搭接不放胶泥或硅胶，形成缝隙而漏水；屋脊盖板纵向搭接用铆钉连接，热胀冷缩强度不够而拉断铆钉，形成漏水；活动板房屋脊盖板与屋面板之间不敷设堵头，或堵头放置不规范而脱落形成漏水。

二、屋面檐口部位漏水：屋面外板安装未加泡沫堵头，屋面外板未下扳；墙面外板长度不足，且檐口部位未加防水收边。

三、天沟部位漏水：内天沟焊接接头存在缝隙，形成渗水；天沟和雨水管管径设计过小，与厂房坡长不匹配；天沟端部没有做封头板；屋面外板伸入天沟长度不足，水会倒流入厂房内部。

四、屋面开孔部位漏水：风机开孔未按设计节点进行防水处理，钢堵头放置未敷设防水胶泥和硅胶；风机开孔四周预留范围较小，雨水流淌不畅，容易积水；开孔四周包边搭接未进行防水处理；开孔内部四周未加结构件，形成低凹积水；

五、屋面气楼部位漏水：气楼与屋面交接处收边下未放置泡沫堵头，且收边纵向搭接未敷设胶泥或硅胶；屋面外板在气楼交接处未上板；气楼结构支柱开孔部位未做防水处理；气楼自身制作、安装存在漏水隐患。

防火板房-雅置彩钢板活动房价低-工地临时防火板房由上海雅置活动房有限公司江西分公司提供。上海雅置活动房有限公司江西分公司（[www.dt0791.com](http://www.dt0791.com)）有实力，信誉好，在江西南昌的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进雅置活动房和您携手步入辉煌，共创美好未来！