

力士乐伺服驱动器报警代码如何消除

产品名称	力士乐伺服驱动器报警代码如何消除
公司名称	天津满源自动化技术有限公司
价格	200.00/台
规格参数	力士乐:REXROTH HCT:hcq
公司地址	天津市滨海新区北塘中关村融创锦晟广场712号
联系电话	18322059741

产品详情

力士乐驱动器报警代码如何消除

F205 E207 F208 凸轮轴数信息 F 和诊断信息 E 的说明 错误诊断信息 F
 F210 未初始化运行模式 F218 电机类型已变 F223 P224 转矩参数默认值
 F282 F287 F289 F293 F296 F297 F386 F401 F402 F403 F404 F405 F406 F407
 编码器数量不准 F414 编码器超 F419 F420 电源模块 F450 F 客户端超时 F7E C0x78
 阶段前递过程中出现错误 阶段着腿过 MDT 故障关机 通信阶段关机
 故障关机 零速阶段切换无就绪信号 主通信初始化过程中的错误 双 SST
 探测到正行程极位开关 故障在指定幅度错误 力越程 编码器 1 故障：信号幅度错误 编码器 2