

地下室用PZ-400型制品止水条价钱

产品名称	地下室用PZ-400型制品止水条价钱
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	类型:制品型止水条 作用:遇水膨胀 规格:20X30mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

地下室用PZ-400型制品止水条膨胀系数400%

地下室用PZ-400型制品止水条施工缝在施工过程中出现问题的措施设置施工缝应该严格按照规范规定,认真对待,避免位置不当或处理不好而引发质量事故,以确保结构安全及使用寿命。地下室用PZ-400型制品止水条严格控制施工缝的留设位置施工缝的位置应设置在结构受剪力较小和便于施工的部位,且应符合下列规定:柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。

地下室用PZ-400型制品止水条使用注意事项:

- (1)施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
- (2)和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm ~ 30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
- (3)地下室用PZ-400型制品止水条对于单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。
- (4)有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3的范围内。
- (5)地下室用PZ-400型制品止水条墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留在纵横墙的连接处。
- (6)地下室用PZ-400型制品止水条楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3处。
- (7)水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200 mm ~ 500 mm的竖壁上。
- (8)双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。

地下室用PZ-400型制品止水条出现问题的现象

施工缝在施工过程中出现的问题主要表现为以下几种现象:施工缝处混凝土骨料集中,混凝土酥松,新旧混凝土接茬明显,沿缝隙处渗漏水等。

地下室用PZ-400型制品止水条处理问题的措施

(1)出现问题较多的部位一般还是地下部分,而且由于其通常情况下都有防水的要求,地下室用PZ-400型制品止水条根据施工缝渗漏水情况和水压大小,采用灌浆堵漏,其方法见“地下防水工程堵漏技术”。

(2)对于不渗漏水的施工缝出现缺陷后,可沿缝剔成V形槽,遇有松散部位,须将松散石子剔除,刷洗干净后,用高强度等级水泥素浆打底,抹1~2水泥砂浆找平压实。地下室用PZ-400型制品止水条施工缝处渗漏水是常见的工程弊病,尤其是地下室混凝土外挡墙,但是如能采用较好的接缝形式。