

修复专家西门子MP277进不了系统维修公司

产品名称	修复专家西门子MP277进不了系统维修公司
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:触摸屏维修 MP277:MP277维修 德国:显示屏故障维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

西门子PLCMP277启动便是进不了系统检修，西门子PLCMP277黑屏检修，西门子PLCMP277自查不过关系统软件进不了检修，西门子PLCMP277卡死检修，西门子PLCMP277通信检修，西门子PLCMP277屏闪检修，西门子PLCMP277死机电脑主板烧检修，西门子PLCMP377黑屏卡死检修，西门子PLCMP377触碰不灵检修，西门子PLCTP270屏幕闪烁检修，MP277电脑主板市场销售，MP277电路板维修，开关电源损坏检修，

6AV6643-0CD01-1AX1 MP277-10 触控式控制面板，10寸64K色中文

6AV6643-0DD01-1AX1 MP277-10 按钮式控制面板,10寸64K色中文显示信息

6AV6643-0DD01-1AX1 MP277-10 按钮式控制面板,10寸64K色中文显示信息,

西门子PLCMP277屏进不了系统软件卡死修补清除权威专家常见故障解决；，能够应用手机软件开展修复系统恢复的实际操作。假如不可以开展修复登场设定或是恢复登场设定后還是一样的状况。那便是硬件配置难题。只有寄修 常见故障检修一例：这台设备是用在可口可乐水净化设备上的，触摸显示屏用了三年还十分新，一点尘土都没有，由此可见办公环境非常好。供上24V开关电源后启动沒有一切反映，查验电源电路供电系统沒有不正确，检测工作电压都没有降低，表明工业触摸屏內部沒有短路故障。打开表盖后精确测量工作电压有进到主电源电路，可是沒有变为12V和9V輸出，因此开机后屏沒有一切反映。将线路板翻过去精确测量时发觉，有显示信息水迹浸蚀，电源电路路线都引路了。修复后调试一切正常。MP277程序流程载入不以往、卡住的缘故二种：手机软件或是硬件配置。

[常见故障状况] 一台触摸显示屏，其点一下精密度降低，鼠标光标难以精准定位。

[常见故障剖析解决]

1) 运作触摸显示屏校正程序流程.(刚开始--设定--操作面板--声波频率屏---Caliberate按键)。

2)

如果是新购入的触摸屏,请尝试将驱动器删除,随后将服务器关闭电源5秒左右启动再次装驱动器。

3) 假如上边的方法不好,则可能是声波频率屏在运送全过程中的反射面花纹遭受轻度毁坏,没法彻底修补,你能反向(相对性与电脑鼠标偏移的方位)等间距偏移校正靶心开展精准定位。

4) 假如声波频率屏在应用一段时间后禁止,则可能是屏四周的反射面花纹或超声波换能器上边被尘土遮盖,假如您应用的就是我企业KA型服务器机柜,您能够开启顶盖用一块干的薄布蘸工业乙醇或夹层玻璃清洁液清理其表层,再再次运作系统软件,留意左上,右上,右下方的超声波换能器不可以毁坏.随后关闭电源重启测算机并再次校正。

5) 触摸显示屏表层有水珠或其他软的物品粘在表层,触摸显示屏错判有手触碰导致表层声波频率屏禁止,将其消除就可以。

9. 触摸显示屏不可以校正 [常见故障剖析解决]

1) 假如您应用的是想到的服务器,它里边自带MOUSEWARE手机软件与触摸屏驱动矛盾,请删掉此手机软件重启运作校正程序流程。

2) 有可能是在服务器起动装车触摸屏驱动程序流程以前,触摸屏plc卡接受到实际操作数据信号,请关闭电源重启电子计算机并再次校正。

3) 可能是触摸屏驱动安装出现异常,请删除驱动器重装。(从操作面板加上删除程序里边删掉