

运动用品熔接切断机 铭扬 高周波

产品名称	运动用品熔接切断机 铭扬 高周波
公司名称	东莞市铭扬超声波设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石排镇石排大道西54号
联系电话	13829234891

产品详情

高周波熔接机有哪一些种类

高周波熔接机有哪一些种类高周波熔接机设备由高频振荡器和加热机构两个具体部分构成，高周波熔接机高频振荡器选用谐振腔式振荡电路。通常我们可依据高周波熔接机不一样的用处和加热目的及使用来做好分类：1、高周波感应加热机：是用以淬火，透热，退火，运动用品熔接切断机，焊接的理想设备。其焊接方面：金刚石锯片，车刀、锯刀头焊接。眼镜配件以及它加热焊接的场所，可加热多种金属元件，金属复合元件。依据工件样子不一样更换感应圈。2、高周波曲木加热成型设备：适用于木器行业用以对木材加热及干燥、杀虫、胶合成型。如木材的拼接、多层薄木的弯曲胶合及实木弯曲成型的加热的家具行业、乐器行业等。3、高周波干燥机：工业界普遍使用于纺织印染整纤维干燥、纸管干燥、食品干燥、杀菌、膨化、解冻等用处。高周波干燥技术在纺织品行业的使用较为优异与广泛4、东莞高周波APET吸塑熔接机：适用于塑胶及纸塑熔接成型，如双面吸塑包装、吸塑纸卡包装、软胶成型加工作业。5、高周波预热机：适用于热固性模塑料成型前预热软化工序，如密胺餐具、半导体电子元件封装行业。6、高周波金属埋植机：非常适合金属件与塑胶件预热埋植或感应焊接。使用行业：家电音响业(金属喇叭与塑胶焊接)，大型或不规则塑胶件焊接。

高周波熔接机在安装调试过程中具体有三个流程

高周波熔接机在安装调试过程中具体有三个流程、上模具。要特别注意模具分段，检查模具是不是完好无损，将模具装置于高周波熔接机械上，下方垫上绝缘材料。第二、调模具

。模具装好后，须调为水平并设置参数，并且左右深浅要相同，不能过深或太浅。第三、压高周波熔接机。将材料指向模具，踩住压脚，两手同时按住电源开关。

高周波熔接机设备的特点1.高周波熔接机周率稳定。严格按照国际“无线电干扰”（CISPR）的规定，采用工业波段27.12/40.68MHZ，并设计有周波稳定器和周波漏磁抑制器，对外界设备的干扰。2.出力特强。采用低损耗同轴谐振器，输出波形良好，品质因数极高，高周波，出力特强，熔接迅速。3.设计独特。造形新颖，机头高度可调。采用气缸推动，压力均匀上落平稳，电路采用可编程时间控制系统，时间参数预设，皮套熔接切断机，可准确完成预热、熔接、冷却全部操作;本厂能够生产的高周波熔接机器的功率输出范围可以在2.5KW-50KW之间。4.振荡电流停止设定。输出功率可借容易调整的同调器，汽车皮垫熔接切断机，根据产品大小，厚度设定所需振荡电流，以控制熔接程度，能保证产品熔接质量的均一性。5.火花抑制。设有高灵敏度火花抑制电路，能准备检出产生火花的不平衡电流，于产生火花瞬间迅速切断振荡回路抑制火花，使模具、原料及产品不受损坏。6.高周波熔接机安全保护。设有过压、过流保护装置，在工作异常时可切断高压以保护振荡管及整流器，同时可避免不当操作引起的频率漂移。