

承德西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 承德西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验 |
| 公司名称 | 上海市渠利自动化科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | SIEMEN:诚信为本,快速修复 西门子:技术精湛,收费合理 德国:有实力承诺,有能力担当 |
| 公司地址 | 上海市松江区新界路1号10号楼B210 |
| 联系电话 | 021-67896629 15221677966 |

产品详情

承德西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验，西门子触摸屏维修服务中心，西门子工业触摸维修，西门子工业电脑维修，西门子人机界面维修，西门子操作面板,控制面板维修，可快速修复，黑屏，白屏，花屏，触摸无反应，屏幕无显示，无法操作，按键无反应，通讯不上，进不了系统等等，公司拥有先进、尖端的检测仪器及专业维修，如示波器、逻辑分析仪、集成电路在线测试仪、负载试验装备等，实现无图纸化芯片级维修，修复率达95%以上。

承德西门子触摸屏维修-合作双赢-十多年维修经验，西门子触摸屏维修服务中心，西门子触摸屏故障排查思路

1、西门子触摸屏之触摸不灵故障

一般是液晶显示和玻璃对应的按钮等位置偏移造成的，也有是触摸玻璃老化造成，前者可以根据人机界面厂家提供的“校正中心点”功能重新校正就可以了，后者需要更换触摸玻璃，也有一些是接触不良造成的，清洗一下就可以解决问题;

2、西门子触摸屏之通讯故障

下位机通讯程序没有设定对、人机界面系统地址没有正确、通讯口烧毁、通讯线路短线或者没有接对，接触不良等都会造成通讯故障;

3、西门子触摸屏之触摸玻璃故障

这是和人手接触较多的地方，也是容易出问题的表面层，一般这类型的故障是由于用户方人员比较粗鲁动作引起的，也有由于运输等不小心造成，结果一般都是破碎，偶尔也可能发生里边电阻等器件断裂，这种故障只有换触摸玻璃，因为各种厂家生产时候规范标准不同，所以往往更换的时候存在“开模”这样的过程，一旦开好了模，那么触摸屏维修是很简单的事情了，就是更换了。

4、西门子触摸屏之显示的液晶没有显示或者显示不正常故障

这有同触摸玻璃类似的外力因素造成的损坏，但不太多，大多是液晶老化引起的，也是靠更换处理，同样存在不同厂家不同规格液晶不一样的问题，另外一种原因是液晶驱动损坏了造成的，这类问题就需要处理电路板了。

5、西门子触摸屏之电路板故障

这类问题是比较棘手的，需要触摸屏维修人员掌握一定的电路原理，有一定的动手能力，同时还要有一定的经验，触摸屏都是DSP等高度集成的芯片做控制核心，维修时候需要对照芯片厂家提供的电路图，一般是晶振、外围IC等故障。

西门子触摸屏维修服务中心型号：

66 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色5.7英寸

66 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色5.7英寸

66 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸

66 542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸

66 542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸

66 542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸

63627-1JK00-0AX0 (OP27) 、

63627-1LK00-1AX0 (OP27)

63637-1LL00-0AX1 (OP37) 、

63 637-1LL00-0FX1 (OP37) 、

63637-1ML00-0FX0 (OP37) 、

63637-1ML00-0CX0 (OP37)

66 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸

66 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板

66 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸

66 545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸

66 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸

66 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸

63627 - 1QL01 - 0AX0 (TP27) TP27-10 10,4"

63627-1NK00-2AX0 (TP27) 、

63627-1QK00-2AX0 (TP27-6) 、

63607-1NH01-0AX0 (TP7)

MP系列

66 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板 , 8寸

66 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸

66 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板 , 10寸

66 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸

66 644-0AA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH

66 644-0AB01-2AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH

66 644-0AC01-2AX0 SIMATIC MP 377 19" TOUCH

66 644-0BA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12" KEY

66 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸

66 545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板 , 5.7寸

66 545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸

66 542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸

66 545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸

66 545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸

1.西门子触摸屏维修 : TP070、 TP170A、 TP177A、 TP170B、 TP177Micro、 TP177B、 TP177B PN/DP、 TP270、 TP27、 TP277、 TP37、 KTP178、 KTP400、 KTP600、 KTP1000、 KTP1500等

2.西门子键控面板维修 :

OP3、 OP5、 OP7、 OP15、 OP17、 OP73micro、 OP77A、 OP77B、 OP177B、 OP170B、 OP25、 OP27、 OP270、 OP277、 OP37等

3.西门子多功能面板维修 : MP270、 MP277、 MP277-8KEY、 MP277-10KEY、 MP277-10TOUCH、 MP370-12 TOUCH、 MP370-12KEY、 MP370-15TOUCH、 MP370-19TOUCH、 MP377-12TOUCH、 MP377-12KEY、 MP377-15TOUCH、 MP377-19TOUCH等

6.西门子SIMATIC THIN CLIENT面板 : SIMATIC THIN CLIENT 10" TOUCH、 SIMATIC THIN CLIENT 15" TOUCH、 SIMATIC THIN CLIENT PRO 15" TOUCH、 PACKAGE MP277 10" + THIN CLIENT 10"、 STARTER PACK THIN CLIENT 10" SMARTACCESS、 STARTER PACK THIN CLIENT 15" SMARTACCESS、 IP65-CLAMP-SET FOR SIMATIC THIN CLIENT

7. 西门子SIMATIC HMI Comfort Panel : TP700、TP900、TP1200、KP400、KP700、KP700、KP900、KP120

今日笔者受人之邀，特将这些不足和错误归纳总结展示给大家，希望大家在PLC技术学习的道路上引以为鉴。无论日系、欧系亦或国内PLC产品，其直接面对用户的输入、输出端口均为8进制。为此在编写程序时，若出现XI9；Y1Q28等“非法”元件编号，那就贻笑大方啦。作为刚接触plc编程技术的初学者，在根据要求编辑程序前，一定要按照步骤先将PLC端口分布表和PLC端口电气接线图绘制出来。如此一来利于后续编程中的软元件分派；二则为PLC实操接线工作打下基础。渠利