

厂家批发 工程用煤改电用 GZ206暖气片 钢制散热器 水暖壁挂式

产品名称	厂家批发 工程用煤改电用 GZ206暖气片 钢制散热器 水暖壁挂式
公司名称	衡水强昊散热器销售有限公司
价格	10.00/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:钢二柱暖气片 产地:冀州
公司地址	衡水市冀州区顺平街东侧
联系电话	15075870107

产品详情

厂家批发 工程用煤改电用 GZ206暖气片 钢制散热器 水暖壁挂式

暖气片安装的问题导致暖气片不热的情况（二）

没有打开温控阀、总阀或分水器的支路阀门，没有及时进行排气等;暖气片本身的质量问题引起不热的很少，几乎不可能出现，只要暖气片是通的，没有不热的，只要是有一次调试后，暖气片热了，就可以确定不是暖气片的问题;暖气片安装的问题导致暖气片不热的原因有哪些?

5、暖气片进回水管接反。

表现为：在主管没有接反的情况下，暖气片下面先于上面热，供暖效果比正常的要差一些。

解决办法：找安装暖气片的公司调整过来。

6、温控阀被堵死。

表现为：堵死的暖气片不热。由于系统里的脏物将温控阀内腔堵死，水无法通过。

解决办法：找物业或暖通公司将温控阀拆掉进行清洗或更换新的温控阀。

7、暖气片或系统中被脏物堵死。

表现为：家里所有的暖气片供暖效果比上一年或前一阶段降低，或干脆有的暖气片就不热了，特别是那些在室外主管上没有安装过滤器的用户。

解决办法：找物业对家里整个采暖系统进行彻底冲洗。

8、供暖主管接反了。

表现为：上进下出的暖气片下面先热，上面后热，接热能表的主管温度低于另一根主管的温度。主管接反的危害很大，不仅暖气片供暖效果差，而且供暖水从没有安装过滤器的回水管流入采暖系统，暖气片和管道很容易被脏物堵塞。

解决办法：如果是立管供水错误，则找物业公司调整过来，如果只是主管接反，则找采暖系统的公司调整过来。