

不锈钢地理油罐安装 军辉油罐 不锈钢地理油罐

产品名称	不锈钢地理油罐安装 军辉油罐 不锈钢地理油罐
公司名称	山东军辉建设集团有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市仪阳工业园
联系电话	15854703009 15854703009

产品详情

卧式储油罐耐腐蚀功能 化工厂中常常处理有腐蚀性的介质，故规划化工容器时，在很多场合下，耐蚀性对资料的挑选起决定性的作用。资料的耐蚀程度会影响规划运用寿命，商品的质量，有时甚至影响化学反响的进行。因而，思考资料的耐蚀性的化工容器资料挑选中的一个首要问题。资料的腐蚀速度在工程上常用 $K_a(\text{mm/a})$ 来表明，资料腐蚀速度在 1mm/a 以下的，可认为能用于化工容器。有关资料的耐蚀性可在资料腐蚀和防腐手册中查得。

放水的时候注意步骤以及做好检查工作，要对工作现场做好巡视检查、监督，对作业过程中发现的问题及时处理；机修工应按作业通知单的要求，到现场清理检查拆除排污阀的盲板。盲板拆除时严禁使用非防爆工具，并应逐渐松去螺栓，不锈钢地理油罐出售，观察情况，防止闸阀失灵而出现的跑油事故；计量员开阀放水，应缓慢开启闸阀，观察出水情况，逐渐加大闸阀的开度，保持出水量平稳，待罐内水高下降后，应逐渐减少闸阀的开度；计量员应在排水现场，不锈钢地理油罐出厂价，观察出水情况并对地理式双层罐内水高进行计量，不锈钢地理油罐安装，随时掌握地理式双层罐内水容，并通知调度员和现场作业人员；放水作业需要认真仔细、随时看管，严防油料放出。

影响地理储油罐质量的因素

- 1、钢材质量不合格，许多厂家贪图便宜采购一些小厂家的钢材，含碳量较高，含硫量高等有害元素较多，造成焊接过程出现热裂纹，焊缝韧性降低，造成焊缝开裂，漏油。
- 2、设计不合理，不锈钢地理油罐，降低工程照价。有些厂家为了降低成本偷工减料，在设计中降低钢板厚度，使地理储油罐强度降低，在地理储油罐盛油过程中产埋储油罐变形，甚至倒塌等。
- 3、选材不合理，在许多大型储地理储油罐中，如1万立方以上的工程，在地理储油罐选材上全部采用Q235板材，致使地理储油罐底半部强度不够造成地理储油罐变形。

4、地埋储油罐安装过程中焊缝应力大，在地埋储油罐安装过程中有许多经验不足的安装人员，在拼接焊缝过程中死啦硬拽，致使焊缝应力加大，使用过程中焊缝开裂漏油。

5、地埋储油罐的焊接不开破口。

不锈钢地埋油罐安装-军辉油罐(在线咨询)-不锈钢地埋油罐由山东军辉建设集团有限公司提供。山东军辉建设集团有限公司(www.jndxyg.com/) 是从事“储油罐，地埋油罐，立式油罐，加油站钢结构，网架工程等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：全经理。