

发那科/西门子伺服电机运行抖动报警维修

产品名称	发那科/西门子伺服电机运行抖动报警维修
公司名称	雷煜自动化
价格	200.00/台
规格参数	免费检测:江苏伺服电机维修有限公司 质保期长:西门子伺服电机抖动维修 维修故障:发那科伺服电机指定维修
公司地址	成都青白江区清泉大道716号66栋 崧泽大道6686号
联系电话	15881129430 18521082189

产品详情

山东省（济南市 青岛市 威海市 潍坊市 菏泽市 济宁市 莱芜市 东营市 烟台市 淄博市 枣庄市 泰安市 临沂市 日照市 德州市 聊城市 滨州市 乐陵市 兖州市 诸城市 邹城市 滕州市 肥城市 新泰市 胶州市 胶南市 即墨市 龙口市 平度市 莱西市）

发那科/西门子伺服电机运行抖动报警维修，西门子伺服电机维修公司，发那科伺服电机抖动维修，西门子伺服电机转不动嗡嗡响维修，发那科伺服电机烧线圈维修，西门子1PH主轴电机冒烟维修，西门子1FT伺服电机烧线圈冒烟维修，西门子伺服电机磁铁爆钢、磁铁脱落、卡死转不动、编码器磨损、码盘/玻璃盘磨损破裂、电机发热发烫、电机进水、电机运转异常、高速运转响声、噪音大，刹车失灵、刹车片磨损、低速正常高速偏差、高速正常低速偏差、启动报警、启动跳闸、过载、过压、过流、不能启动、启动无力、运行抖动、失磁、跑位、走偏差、输出不平衡、编码器报警、编码器损坏、位置不准、一通电就报警、一通电就跳闸、驱动器伺服器报警代码、烧线圈绕组、航空插头损坏、原点位置不对，编码器调试/调零位、更换轴承、轴承槽磨损、转子断裂，轴断裂、齿轮槽磨损等维修，

发那科/西门子伺服电机运行抖动报警维修

注意：转子具有极强的磁性，非很大的力气一时拿不出来，这时可以把电机主体固定于台虎钳上，然后就可以用手全力拉出里面的转子了，拉时千万不能停下来，用力要一直到拉出为止，否则会被又一次反吸进去压伤你的手指，这样就很不值得了。有的用户因为不懂得伺服电机的内部结构，没有拆下编码器就用锤子直接敲电机，结果轴承是换下来了，但电机也报废了，因为编码器内有一个用玻璃做的光电码盘，用锤子一敲就变成碎片了，这一点特别要引起重视。

四：用拉马拉出损坏的轴承，并更换新的同型号同尺寸轴承。

五：把定子装回电机，按反顺序装好电机端盖，装回皮带轮

六：按记号笔所做的原来的定位线装回编码器。

注意，编码器由于存在零位的对应关系，一定要按原来的记号笔所做的定位线装机，否则就无法正常转动。

SIEMENS西门子1FK7电机是高度紧凑型的永磁同步电机。根据不同的应用，可以选择相应的编码器。作为选件的集成齿轮箱和较宽的产品范围使得1FK7

电机可以方便的应用到各种场合。他们可以满足用户对机器精益求精的要求。1FK7电机与SINAMICS S120高性能驱动系统的有机结合，可以完成速度和位置的精确控制。

1FK7电机只有自然风冷，没有外部冷却系统，热量通过电机表面散发。1FK7电机有很强的过载能力。

1FK7042-5AF71-1AG0 1FK7060-5AF71-1AG0 1FK7105-5AF71-1AG0

1FK7042-5AF71-1EG0 1FK7060-5AF71-1EG0 1FK7105-5AF71-1EG0

1FK7042-5AF71-1SG0 1FK7060-5AF71-1SG0 1FK7105-5AF71-1SG0

1FK7042-5AF71-1AH0 1FK7060-5AF71-1AH0 1FK7105-5AF71-1AH0

1FK7042-5AF71-1EH0 1FK7060-5AF71-1EH0 1FK7105-5AF71-1EH0

1FK7042-5AF71-1SH0 1FK7060-5AF71-1SH0 1FK7105-5AF71-1SH0

1FK7042-5AF71-1AA0 1FK7060-5AF71-1AA0 1FK7105-5AF71-1AA0

1FK7042-5AF71-1EA0 1FK7060-5AF71-1EA0 1FK7105-5AF71-1EA0

1FK7042-5AF71-1SA0 1FK7060-5AF71-1SA0 1FK7105-5AF71-1SA0

1FK7042-5AF71-1AB0 1FK7060-5AF71-1AB0 1FK7105-5AF71-1AB0

1FK7042-5AF71-1EB0 1FK7060-5AF71-1EB0 1FK7105-5AF71-1EB0

1FK7042-5AF71-1SB0 1FK7060-5AF71-1SB0 1FK7105-5AF71-1SB0

1FK7042-5AF71-1DA0 1FK7060-5AF71-1DA0 1FK7105-5AF71-1DA0