

除尘器设备 连云港除尘器 石子厂粉尘净化

产品名称	除尘器设备 连云港除尘器 石子厂粉尘净化
公司名称	巩义市弘高机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市站街镇北窑湾村10组
联系电话	15638886122

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南弘高机械设备有限公司

除尘配件做为除尘设备中的一些关键元件，脉冲布袋除尘器，我们要在日常生产中对它做到足够的重视，这样的话才能保证除尘设备的正常运行。同时我们还要做到的是对于除尘配件的日常维护和保养。除尘器

1、停电期的维护

- (1) 通过观察或测量检查除尘器内部各个部件的位置及状况，记录线断线的位置，以便统一处理。
- (2) 检查线到板的距离，特别是线是否对中。因线在通道中偏差6mm就可能引起过多的局部火花放电，并终导致线的损伤。此外，偏心影响电压的升高会降低除尘效果。
- (3) 检查由于过度振打或结构故障而产生的板翘曲。
- (4) 检查除尘器内部绝缘子，清扫其表面。
- (5) 检查电上是否积灰。如有积灰，将电场积灰清理干净

除尘配件做为一种应用比较普遍的环保用品，在使用的时候难免会遇到一些比较棘手常见的问题。这样就需要我们对这些问题做到合理的分析和解释，并且找出相应的解决方法，才能够好的进一步使用除尘配件，发挥除尘配件的真实作用。

布袋除尘器清灰效果下降的原因：

滤袋过于拉紧，滤袋松弛，粉尘潮湿，除尘器设备，清灰中滤袋处于膨胀状态(换向阀等密封不良或发生故障)，连云港除尘器，清灰机构发生故障，清灰阅门发生故障，清灰定时器时间设定值有误或发生故障，反吹风量不足除尘器。

排除方法如下：

调整张力(松弛或张紧)

检查密封，排除故障，除尘器厂家，消除膨涨状态

排除检查、整定时间设定值反吹风全不足检资原因、加大反吹风全

清灰效果不好会滤袋阻力随之上升，从而影响除尘效果，根据不同的工矿条件应选择不同的清灰方式以达到不错的清灰效果。

除尘器滤袋的面料和设计应尽量追求有效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。除尘布袋的选用至关重要，它直接影响除尘器的除尘效果，选取用除尘布袋从下列几个方面选取择：气体的温度，潮湿度和化学性，颗粒大小，含尘浓度，过滤风速，清尘方式等因素。除尘器

除尘器滤袋除尘器的分类：按除尘滤袋横断面的形状分为：扁形袋（梯形及平板形）和圆形袋（圆筒形）。按进出风方式分为：下进风上出风及上进风下出风和直流式（只限于板状扁袋）按除尘滤袋的过滤方式分为：外滤式及内滤式。除尘器

按除尘滤袋温度承受能力分为：高温型、中温型、常温型，应用领域 应用领域：炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂、水泥厂、化工厂、粮食加工厂、碳黑厂、铝厂等。

除尘器设备-连云港除尘器-石子厂粉尘净化由河南弘高机械设备有限公司提供。除尘器设备-连云港除尘器-石子厂粉尘净化是河南弘高机械设备有限公司（honggao888.tz1288.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：巴经理。