

锤头式破碎机厂家 创锦机械 信阳锤头式破碎机

产品名称	锤头式破碎机厂家 创锦机械 信阳锤头式破碎机
公司名称	河南创锦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南郑州荥阳五龙工业聚集区
联系电话	18703618787

产品详情

锤式破碎机安全操作规程

- 1、注意观察卸料坑是否有超过进料粒度要求的大块，如果一经发现，应立即停板喂机进行处理
- 2、定期检查锤头的磨损情况，观察锤头是否有裂痕，锤头连接是否振动。
- 3、破碎机所破碎的物料粒度不允许超过规定的物料粒度。
- 4、注意观察破碎机的运行声音，检查液压和润滑系统是否正常。
- 5、定期检查传动皮带和联轴器的防护罩有无松动，地脚螺栓有无松动，否则要及时紧固。
- 6、定期检查轴承的温度和声音，机体的振动。
- 7、当设备在运行过程中，锤头式破碎机厂家，破碎机出现异常破碎声音，立即停机，并通知有关人员和主管进行细致检查。

如何调节锤式破碎机的出料粒度

锤式破碎机是用来对硬度高的矿石进行破碎磨粉的，可以根据客户的要求进行粗破或者细碎，这就对锤式破碎机的出料控制力度要求高一点儿了。掌控好锤式破碎机的出料粒度非常必要。

锤式破碎机的粒度过大或者过小都会影响到生产的进度和物料的质量，并且达不到客户要求的细度都会对我们的效益产生不好的影响。我们可以对锤式破碎机的出料粒度过大或者过小进行分析，并且做好如

何调节的准备。

根据以往对破碎机的改造和升级，我们总结出了锤式破碎机出料粒度过大的原因，一个是因为锤头磨损，一个是因为筛条。锤头是锤式破碎机的重要部件，它与物料直接接触，如果物料硬度过大，将会对锤头的磨损程度更深，常年累月，锤头将受到物料的摩擦损伤，使其受到严重磨损，此时锤头对物料的破碎打击将会不起作用，导致物料粒度过大。锤头是易损件，经常需要更换，为减少更换所需时间和劳动强度，生产中一般采用组合式锤头。针对此情况，我们要对石灰石锤式破碎机更换锤头，才能保证锤式破碎机的正常工作，保证出料粒度的均匀，保证其合格。

筛条断裂，锤头式破碎机技术参数，当物料过大或者过多，信阳锤头式破碎机，将会对石灰石锤式破碎机的篦板进行强有力的冲击，导致筛条断裂，使出料粒度过大。在这种情况下，我们要更换新的篦板装置。

如果锤式破碎机的出料粒度和客户要求的比较起来过小，是因为没有调节好，只要熟练操作就能调节的很到位。

时产200吨锤式破碎机有哪些型号？1410、1610、PCX-0910、PCX-1012均能满足要求，用户可根据实际需要选择，如需参数或其他产量型号详情可咨询在线客服获取，创锦机械锤破不仅型号齐全，性能也是杠杠的：

（1）耗能低

一次成型，锤头式重型破碎机，无需二级破碎过程，可以降低成本40%左右，耗能低、投资不多；

（2）应用广泛

特别适用于破碎石灰石及抗压强度低于200Mpa中等硬度的石料；

（3）自动化程度高

采用外置的油泵、油箱、管路润滑系统，油温过高或油流速过慢时将自动停机；

（4）一机多用

模块化设计，通过更换腔型，即可实现粗、中、细碎的转换，提高生产效益。

锤头式破碎机厂家-创锦机械(在线咨询)-信阳锤头式破碎机由河南创锦机械设备有限公司提供。“破碎机,制砂机,移动破碎站,工业磨粉机”就选河南创锦机械设备有限公司（www.hnchuangjin.com），公司位于：河南郑州荥阳五龙工业聚集区，多年来，创锦机械坚持为客户提供好的服务，联系人：贺先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。机器在投入使用后一定要定期检查磨损状况不能放任不管，若出现磨损要及时的修补，或者直接进行更换。创锦机械期待成为您的长期合作伙伴！