

陶瓷加工设备 陶瓷加工设备现货出售 风和机械

产品名称	陶瓷加工设备 陶瓷加工设备现货出售 风和机械
公司名称	佛山市风和机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市禅城区南庄镇罗格村丰裕围开发区12号
联系电话	13302849767 13302849767

产品详情

瓷砖切割机是专为瓷砖厂家打造的加工器械，有了它，陶瓷加工设备厂家直销，工人可以通过自己的技术打造出更加美观的瓷砖，那瓷砖切割机该如何维护延长使用寿命呢，下面就让我们来了解一下吧。

- 1、启动瓷砖切割机时，应及时清洁。这样就不会让机械上构成的沉淀物累计，导致以后无法清除，并且还会影响加工质量。
- 2、其次，拆卸瓷砖切割机的刀片时，禁止使用坚硬的物体，例如撬、敲打等，否则会导致机器变形，影响机器的使用寿命以及加工瓷砖的不规则性。
- 3、设备瓷砖切割机上的传送带应通过四个螺栓固定，将螺栓与机器上的四个孔对齐。安装设备后，陶瓷加工设备，检查传送带的松紧度，不要太紧或太松。
- 4、打开瓷砖切割机的后盖，取出接地保护线。将金属棒捆扎在接地保护线上，并将其放在地面上以进行安全保护。
- 5、瓷砖切割机要执行三个标准：专人操作、专人维护、专人清洁。
- 6、切勿用腐蚀性物质擦拭瓷砖切割机。
- 7、清洁瓷砖切割机后，请按顺序卸下耗材并关闭电源。
- 8、每三个月在瓷砖切割机的凸轮槽中添加一次润滑剂。
- 9、各部分轴承每三个月要拆洗一次。
- 10、应卸下轴承的每个部分并清洗一次。电机之间的齿轮和链条必须每六个月润滑一次。

以上内容是关于陶瓷切割机的介绍，更多产品欢迎来电咨询，佛山市风和机械设备有限公司主营陶瓷切割机，大板切割机，地砖加工设备，陶瓷磨边机等加工设备，期待各方客户与我们采购合作，我们将为你提供提供的服务。

陶瓷加工机械设备的加工流程：

1、将瓷砖磨边机放在加工平台上，将调和好的尺寸的挡板紧压瓷砖，压轮放上瓷砖表面，用手柄摇动慢慢紧压。2、按顺序使用瓷砖磨边机的功能按钮，加工瓷砖使用1到5种不同功能，可以根据客户的需求进行相应的设置。3、加工楼梯踏步的例子：对于瓷砖磨边机启动后，瓷砖跟着皮带进行相应的加工电机，先是磨边、然后开槽、带圆弧，这样子就成型出来了。

以上内容是关于陶瓷切割机的介绍，更多产品欢迎来电咨询，佛山市风和机械设备有限公司主营陶瓷切割机，陶瓷加工设备现货出售，大板切割机，陶瓷加工设备电话，地砖加工设备，陶瓷磨边机等加工设备，期待各方客户与我们采购合作，我们将为你提供提供的服务。

瓷砖切割机的加工速度数控可调，是目前瓷砖加工厂的需求。由于价格不高，加工速度快，相比手动操作来说，非常适合大型瓷砖加工厂用。瓷砖切割机实现通过数控调节速度，操作简单，瓷砖加工的量、速度随时可调，加工出的瓷砖，成品率高，加工边光滑，手感好，且省工省时。

以上内容是关于陶瓷切割机的介绍，更多产品欢迎来电咨询，佛山市风和机械设备有限公司主营陶瓷切割机，大板切割机，地砖加工设备，陶瓷磨边机等加工设备，期待各方客户与我们采购合作，我们将为你提供提供的服务。

陶瓷加工设备-陶瓷加工设备现货出售-风和机械(推荐商家)由佛山市风和机械设备有限公司提供。佛山市风和机械设备有限公司(www.feng-he.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！