

# 启泽 维修摄像系统22220055 维修摄像系统

产品名称	启泽 维修摄像系统22220055 维修摄像系统
公司名称	广州启泽医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路128号310
联系电话	15018771601 15018771601

## 产品详情

广州启泽医疗科技有限公司，是一家专业提供高端呼吸机维修、监护仪维修、机维修等全方位服务的第三方公司，特别是对泰科PB、纽邦全系列（如PB840/PB760，E360/HT70等）的呼吸机的维修，维修摄像系统460p，具有丰富维修经验，坚持“、快捷、诚信、共赢”的服务理念，长期与全国各大、医疗设备机构和代理商保持广泛密切的合作与交流。

启泽医疗--呼吸机维修案例维修摄像系统：

设备名称：PB（泰科）Achieva PSO2呼吸机 维修涡轮

品 牌：PB 型 号：Achieva PSO2

故障现象：气泵不转，涡轮坏

检测结果：气泵不转，涡轮坏，呼气阀漏气

解决方案：维修涡轮，更换呼气阀

启泽医疗--呼吸机维修维修摄像系统

PB（泰科）Achieva PSO2呼吸机 是一款高智能、功能齐全的综合型呼吸机，性能优越、功能齐全，适用于各年龄段(婴儿、儿童及成人)危重病人，可以满足医院的各种临床需求。

一、PB（泰科）Achieva PSO2呼吸机 主要由四部分组成维修摄像系统

(1)图形用户界面GUI分为上下两个显示屏，上半屏幕显示波形图像、报警提示、参数显示、错误代码、机器运行时间、测试结果等信息；下半屏幕为操作区，可进行模式设置、病人参数设置、报警参数设置等；显示屏右侧是报警指示区和机器运行指示区；显示屏下方是操作面板。

(2)呼吸输送系统BDU分为吸入模块、呼出模块、电源模块以及控制模块。

(3)后备电源系统BPS可在呼吸机断电时为BDU和GUI供电至少30min(不包含压缩机和湿化器)。

(4)空气压缩机。

PB840呼吸机内有两个独立的CPU：一个负责图形用户界面(GUI)，另一个负责呼吸输送系统(BDU)。

其中BDU

CPU根据有关设定值对病人进行呼吸控制，维修摄像系统REFS168D，并进行广泛的核实；而GUI CPU接受呼吸输送值和报警设置值，并监视呼吸机及呼吸机和病人之间的相互影响。

广州启泽医疗科技有限公司专业提供olympus高清图像处理装置\_OTV-S7PRO摄像主机\_内窥镜摄像系统维修，是一家专业的第三方摄像系统维修服务商，维修种类包括：摄像主机、摄像系统、摄像头、冷光源、气fu腹机、导光束等。

奥林巴斯产品简介图像处理装置OTV-S7Pro特点维修摄像系统：

具有高清HDTV内镜成像功能，能与软性镜和硬性镜连接使用，提供高画质的内镜图像广泛兼容多科ke室腔镜

均可通过遥控按钮进行操作画中画（P in P）功能，可同时显示内镜图像、荧光造影图像或超声图像等方便的索引显示功能，便于文档存储内镜ID功能，便于内镜室管理与发展规划

广州启泽医疗\_内窥镜摄像机维修奥林巴斯olympus摄像系统维修案例维修摄像系统

设备名称：奥林巴斯olympus OTV-S7PRO

故障现象：开机一段时间后自动关机；

检测结果：主板板故障；

维修方案：维修摄像机主板；

广州启泽医疗\_内窥镜摄像机维修摄像系统维修

常见故障摄像主机常见故障维修摄像系统：

图像模糊、图像偏色、tu图像闪屏、无图像输出、主机无法启动等。

维修方案：维修图像处理板、维修驱动板、主机电源维修、后端输出板维修；

摄像头：图像有干扰、图像偏色、调焦或变焦失灵、卡口松动、护套断裂、线缆破损等。维修电缆线、调焦镜、更换电缆线、CCD。

冷光源：常见故障：无光源输出、主机无法启动，维修摄像系统，光源闪烁、灯泡不亮、计时报警等。

维修方案：维修主板、高压板；更换高压模块、灯泡、灯泡计时模块清零。

广州启泽医疗科技有限公司专业的STORZ史托斯摄像系统维修服务商，致力于中小型医疗设备维修。包括STORZ史托斯的摄像主机、冷光源、摄像头、导光束、手术器械等器械。

启泽医疗-摄像系统维修

专业维修 史赛克stryker 597T 688i 单晶片及888i 988i三晶片 内窥镜摄像系统

史托斯STORZ 20223020摄像主机维修

启泽医疗摄像系统维修品牌维修摄像系统：

R.WOLF(狼牌)、STORZ(史托斯)、Stryker(史赛克)、WOLF(狼牌)、AESCULAP(蛇牌)、OLYMPUS(奥林巴斯)等

史托斯STORZ 20223020摄像主机维修

启泽医疗-摄像系统维修维修摄像系统

摄像系统 STORZ ( 史托斯 ) 20222020、22200020、20223020、20222120、20212120、20232120 , 20242120、20223020

Stryker(史塞克) 597、688I、888/888I、988/988I、1088/1088I/1088HD、1188/1188I、1288HD、1488HD

OLYMPUS ( 奥林巴斯 ) OTV-S4、OTV-S5、OTV-S6、OTV-S7、OTV-SX、OTV-SX2、OTV-ST、OTV-SC、OTV-SE

Rudolf ( 诺道夫 ) C3011、C2011、C2001

史托斯STORZ 20223020摄像主机维修

STORZ 20223020摄像主机维修由广州启泽医疗科技有限公司提供维修.

STORZ 20223020摄像主机维修

启泽(图)-维修摄像系统22220055-维修摄像系统由广州启泽医疗科技有限公司提供。广州启泽医疗科技有限公司 ( www.qizemed.com ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！