

# 7万左右两头忙挖掘装载机 畅通达机械 两头忙装载机

产品名称	7万左右两头忙挖掘装载机 畅通达机械 两头忙装载机
公司名称	济宁畅通达工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市长沟镇南田工业园
联系电话	18854786212

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济宁畅通达工程机械有限公司

### 两头忙装载机产品特点：

1. 两头忙装载机动力系统强劲有力。两头忙装载机3公分大臂，大轮边减速桥。宽敞豪华驾驶室。
2. 两头忙装载机掘起力大，卸料自动放平，工作装置动作时间缩短，提高整机的作业效率。
3. 钳盘式制动，制动。
4. 分体式液力变矩器，不易高温，维修方便。
5. 外接自动充气系统，随时随地充气。
6. 两头忙装载机工作操纵为单杠操作，两头忙装载机价格表，操纵舒适方便。
7. 单摇臂Z型连杆装置，坚固结实的铲斗，挖掘有力。布置整齐的液压软管，美观又耐用。
8. 液压转向系统，转向灵活，先导操作液压系统，操作方便，节能。叉形结构车架，征集稳定性好，结构强度高。优越的整机性能，具有非凡的作业效果。

## 两头忙装载机常见的故障

1、启动两头忙装载机电机，无声响，标示无开关电源，建议查验充电电池桩头松动或烧毁。建议您确定关键液机电源开关是关起来，由于有许多实体模型，当液机电源总开关没有开启，两头忙装载机，它不可以十分客户友善的设计方案，可是刚开始触碰会让一些人不适合。

2、启动电机在挪动，但速率迟缓，声响很弱，输出功率不够。

两头忙建议两头忙装载机电池容量不够建议查验发电机皮带是不是一切正常。测量发电能力。假如是一切正常的，你只有一切正常地玩。通电话给小挖掘机的老总，坦白2个信息，一个坏消息，一个好消息，坏消息是老总必须付款一个新的充电电池。好消息是，旧充电电池能够节约一部分钱。

3、启动电机，速率一切正常，声响一切正常，但柴油发动机没法启动，表明没有油。建议您清理两头忙装载机柴油机管路，看一下是不是阻塞。非常容易阻塞的2个点是柴油机罐底端和手动泵。小的过滤装置。将会是拆换过滤装置时，插进气体，松手排气管丝杆，小型装载机两头忙，用手压泵抽油，将气体排出来。

两头忙装载机油压得很低的缘故关键由以下内容：

(1)滤油器阻塞当油被过滤装置阻塞而不可以流动性时，过滤装置底端的阀门被提到，油没经过虑立即进到主油安全通道。假如阀门的打开压力过高，当过滤装置堵塞时，阀门不可以立即开启，因此油泵的压力提升，加上内部泄露，和的供货在主油安全通道，导致机油压力下降。

(2)欠缺机油两头忙装载机假如剩余油不够，就会降低油泵中的剩余油，导致汽压下降，加剧发动机曲轴和滚动轴承、气缸套和活塞杆的损坏。

(3)柴油发动机温度过高假如柴油发动机温度过高，不但会加快机油脆化、霉变，并且还非常容易使机油变软，导致机油压力下降。

(4)油泵终止运行或油泵油少两头忙装载机油泵的驱动齿轮与汽车传动轴的固定不动销的裂痕或相互配合键断掉，7万左右两头忙挖掘装载机，及其油泵吸油物与油泵传动齿轮卡死，会使油泵终止工作中，汽压也降到0。当泵轴与轴套中间的差别，传动齿轮的脸和泵盖中间的差别，在门牙层面的差别或轴向空隙超出允许值因为损坏，它将导致降低油泵，导致机油压力下降的结果。

(5)发动机曲轴与曲轴滚动轴承相互配合空隙过大两头忙装载机长期性应用后，发动机曲轴与曲轴滚动轴承中间的相互配合空隙会慢慢扩大，汽压也会减少。

7万左右两头忙挖掘装载机-畅通达机械-两头忙装载机由济宁畅通达工程机械有限公司提供。济宁畅通达工程机械有限公司（[www.sdctd.cn](http://www.sdctd.cn)）位于济宁市长沟镇南田工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前畅通达机械在机械加工中享有良好的声誉。畅通达机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。畅通达机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。