

地暖工程方案 百事特品质保证诚信 黄岛地暖工程

产品名称	地暖工程方案 百事特品质保证诚信 黄岛地暖工程
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

二、通风管道尺寸的基本要求

通风、空气调节系统的风管，宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面，其最大长、短边之比不应超过10。风管的截面尺寸，地暖工程项目，宜按国家现行标准《通风与空气调节工程施工质量验收规范》(GB 50243)中的规定执行，金属风管管径应为外径或外边长；非金属风管管径应为内径或内边长。

二、通风管道尺寸的基本要求

通风、空气调节系统的风管，宜采用圆形或长、短边之比不大于4的矩形截面，大长、短边之比不应超过10。风管的截面尺寸，地暖工程方案，宜按国家现行标准《通风与空气调节工程施工质量验收规范》(GB 50243)中的规定执行，金属风管管径应为外径或外边长；非金属风管管径应为内径或内边长。

新风系统安装在2003年就被列为法规成为一种房屋标配。在2008年新风系统在日本的销售量为1500万台，据日本相关协会调查显示：新风系统的市场年增长率为23.51%。公司以及家庭都安装了新风系统，已经成为了一种房屋标配，是衡量房屋合格的一项标准。1956年英国政府颁布了《清洁空气法案》1968年又颁布了一项清洁空气法案，1974年出台《空气污染控制法案》，2001年伦敦市发布了《空气质量战略草案》。英国从1977到1999年，新风系统在英国的销售量已经突破7500万台，97.81%的家庭都已经安装上了新风系统，其基本上属于每家每户都在享受新风系统了

(1)现象：矩形风管两相对平面不平行、两端面不平行;折角不平直;对角线不相等;咬口不严。

(2)危害性：会使风管连接受力不平均，安装后的风管不平直，法兰盘垫片不严密，系统漏风，造成空调负荷损失，并且缩短使用寿命;影响风管、风口安装位置的正确。

(3)原因分析：板下料放样不正确;风管两两平行，相对面的板料长度和宽度不相等;风管的四角处咬口宽度不相等;咬口缝设置部位分歧错误，黄岛地暖工程，手工咬口缝用力大小不一样;未采取相应的加固措施。

(4)防治措施：展开下料时，应该对板料严格角方，对每片板料的长度、宽度以及检修对角线，使它们的偏差控制在答应范围内;下料后的板料，应该将风管相对面的两片板料重合起来，检修尺寸的正确性;板料咬口预留尺寸必需准确，地暖空调工程，以保证咬口宽度一致;咬口缝设在四角部位，手工咬口合缝时，用木锤先将咬口两端中央部位打紧，再沿全长平均打实;执行国标《透风与空调工程施工及验收规范》的有关划定。

地暖工程方案-百事特品质保证诚信-黄岛地暖工程由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司（www.sdbaishite.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。青岛百事特——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青岛市城阳区湘潭路16号，联系人：张胜武。