

# 景德镇视频监控 中丹视频监控工厂 网络视频监控

产品名称	景德镇视频监控 中丹视频监控工厂 网络视频监控
公司名称	江西中丹科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区北京东路242号205室
联系电话	13755779859 13755779859

## 产品详情

工厂监控系统安装解决方案：

- 1、大楼的主要出入口、主干道、周界围墙及其它重要区域进行监控。
- 2、中心监控系统采用多媒体视像显示技术，由计算机控制、管理及进行图像记录。
- 3、图像自动或手动切换。
- 4、云台及镜头自动或手动控制。
- 5、实时对重点区域包括出入口、走廊过道及关键部位高清晰视频监控。
- 6、监控办公室内贵重物品，并通过录像资料保存以备查询。
- 7、监控人员进出情况和货物进出情况。
- 8、录像内容随时调看，人员及货物进出记录直接播放
- 9、夜间全程录像，视频监控报价，有效掌握办公环境晚上状况。
- 10、可远程监控了解办公环境内人员状况及物品状况。

监控系统该如何进行维护保养呢？

对易老化监控设备进行定期的检查，对老化设备进行更换，维修，保证监控设备正常运行；按约定时间每月对监控设备进行除尘、清理，对摄像机、防护罩等进行除尘，用无水酒精棉将各个镜头擦干净，调整清晰度，确保机器正常运行。对监控系统的各个部分设备进行维保，查找监控系统传输线路才质量，

排除隐患故障；对长时间工作的监控设备进行定期护理，如硬盘录像机，由于工作时间长容易厂商热量，如若电风扇有故障，会影响排热，因此要进行维护，以免耽误监控主机的正常运行；合理安排监控中心的网络需求，定期对监控系统的网络性能进行检测，保证其连通性、稳定性、及宽带的利用率等，合理规划好网络，对异常情况进行相关处理。监控系统出现故障需要更换部分零件，可向维保公司直接购买，及时更换老化的，出故障的零部件，也是维护保养重要的一部分。

## 红外摄像机起雾原因及解决方法

红外摄像机在使用的过程中经常遇到起雾的现象，那么红外摄像机经常起雾原因及解决方法有哪些呢？目前红外机子不足地方就是容易起雾，面对这样的问题，我们的工程商就会了，三天两头就接到客户的电话，你们装的是什么机子呀？没几天就模糊了，有的机子，就算是常温也会起的红外机常起雾，解决的办法是：1、改善主板电流，2、保持机子干燥。其实起雾也和镜头有关系的，厂区视频监控，有的厂商为了降低成本，专采购一些便宜的原料，就目前市场的产品而言，保守估计有50%的不合格产品。其实大家在讲“起雾”，网络视频监控，大部份并不是水气，想想LED板那么热，一般除雾用的加热器都没它热，水气早被蒸发掉了。看起来像起雾，有几个原因：

- 1、镜头遮光圈漏光及没跟玻璃密合，红外光折射进镜头，尤其4mm严重；
- 2、机板本身参数不对，如果只是拿一般机板换个滤光片就拿来用，肯定出问题，白茫茫一片，但白天还行；
- 3、老问题：过热，景德镇视频监控，CCD白底往上浮，看起来就发白雾了；水雾主要是防水不够好，再加上空气的潮湿，红外灯及CCD板工作时产生热量就导致水雾，起雾应该是摄像机里面的湿气在机子温度快速上升所致，同外界温度差距大时为严重。

景德镇视频监控-中丹视频监控工厂-网络视频监控由江西中丹科技有限公司提供。景德镇视频监控-中丹视频监控工厂-网络视频监控是江西中丹科技有限公司（[www.jxzbtyw.com](http://www.jxzbtyw.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王经理。