

德国奔驰泵车3341 4141风扇皮带9PK 2871

产品名称	德国奔驰泵车3341 4141风扇皮带9PK 2871
公司名称	邢台鹏诚电子科技有限公司-鹏诚奔驰卡车配件
价格	.00/个
规格参数	品牌:TTC 型号:A0019937296
公司地址	桥西区钢铁北路522号
联系电话	1372-2938821 13722938821

产品详情

德国奔驰混凝土泵车3341 4141发动机皮带9PK 2871 法国奔驰重卡发动机配件经销商

市场销售电话（手机微信）：13722938821

传动带型号规格：A0019937296 A0019937496

一般的车子在应用了发动机皮带一年半到2年的情况下，必须开展拆换，假如行车千米数做到六万，还可以开展拆换了。

汽车发动机皮带归属于橡塑制品，非常容易产生损坏或是脆化的状况，因此发动机皮带的生产厂家都是有严苛的规定，在要求的时间内对发动机皮带以及配件开展拆换，一般车子在行车了大概六万到十万千米的情况下，则要开展拆换发动机皮带。

发动机皮带是根据和发动机曲轴联接、传动系统保证柴油发动机进、通气时间的准确性。对比于传动齿轮，汽车发动机皮带造成的噪声较小，传动系统更加准确。

由于发动机在工作中的情况下，汽缸的一切正常运行，都不可或缺汽车发动机皮带的相互配合，它将在发动机曲轴的推动下，把机械能传送给各位置的零件，保证柴油发动机系统软件工作中平稳。可是因为汽车发动机皮带破裂后会导致发动机内部气缸的毁坏，因而，生产厂家都对汽车发动机皮带要求有拆换的周期时间。