

钎硕熔喷布输送机厂家 晋中熔喷布输送机流水线

产品名称	钎硕熔喷布输送机厂家 晋中熔喷布输送机流水线
公司名称	巨鹿钎硕机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市巨鹿县西郭城镇河北庄村
联系电话	13103099777

产品详情

熔喷布设备应用范围

- (1)卫生用布:防护服、消毒包布、口罩、尿片、妇女卫生巾等;
- (2)家庭装饰用布:贴墙布、台布、床单、床罩等;
- (3)跟装用布:衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等;
- (4)工业用布:过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等;
- (5)农业用布:作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等;
- (6)其它:太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶叶袋等。

皮带输送机撒料原因有哪些

主要有以下几点：

- (1)转载点处的撒料

即主要是在落料斗，导料槽等处。如皮带输送机严重过载，皮带输送机的导料槽挡料橡胶裙板损坏，导料槽处钢板设计时距皮带较远，橡胶裙板比较长，使物料冲出导料槽，造成撒料现象的发生。

2)跑偏时的撒料

皮带跑偏时的撒料是因为皮带在运行时两个边缘高度发生了高度差，物料从低的一边撒出。

(3)皮带凹段悬空时的撒料

凹段皮带区间当凹段曲率半径较小时会使皮带产生悬空，此时皮带成槽情况发生变化，熔喷布输送机流水线视频，因为皮带已经离开了槽形托辊组，一般槽角变小，熔喷布输送机流水线批发，使部分物料撒出来。

3、常见故障：满负荷时，液力偶合器不能传递额定力矩

故障原因分析：液力偶合器油量不足。

处理方法：加油（当双电机驱动时，必须用电流表测量两电动机。通过调查充油量使功率趋向一致。）

5、常见故障：减速器过热

故障原因分析：减速器中油量过多或太少；油使用时间过长；润滑条件恶化，熔喷布输送机流水线价格，使轴承损坏。

处理方法：按规定量注油；清洗内部，及时换油修理或更换轴承、改善润滑条件。

6、常见故障：输送带跑偏

故障原因分析：机架、滚筒没有调整平直；托辊轴线与输送带中心线不垂直；输送带接头与中心线不垂直，输送带边呈S型；装载点不在输送带中央（偏载）。

处理方法：调整在机架或滚筒，晋中熔喷布输送机流水线，使之保持平直；利用托辊调位，纠正输送带跑偏；重新做接头，保证接头与输送带中心垂直；调整落煤点位置。

钎硕熔喷布输送机厂家-晋中熔喷布输送机流水线由巨鹿钎硕机械制造厂提供。巨鹿钎硕机械制造厂（juluqianshuo.tz1288.com）在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，钎硕机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：朱经理。