

# 电动保洁车 东胜车业价格实惠 环卫电动保洁车

产品名称	电动保洁车 东胜车业价格实惠 环卫电动保洁车
公司名称	浙江东胜车业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省武义县桐琴五金机械工业园纬六东路7号
联系电话	18248510925

## 产品详情

东胜车业与您分享：

电动车的勾选

首先是面子。当您确定了一个品牌或者某个车款后，第一件事情，电动保洁车图片，当然是外观问题。烤漆的工艺和水平，直接影响到这辆车的第一眼感觉。烤漆的用料包含底漆、面漆和光油。不同品牌的油漆直接影响效果。我们可以根据烤漆的效果判断烤漆的品质，好的烤漆，表面通透亮光，颜色深邃自然，不应有颜色不均匀、色差以及大面积麻点或者凸点的区块。贴花工艺平整，烤漆覆盖均匀。阳光下，漆面颜色亮丽出彩，荫蔽处，漆色浑厚质感。这些描述如果您觉得很难理解，简单的办法就是多走几家店，同样颜色的车款多多对比，感觉很快就出来了。

其次是里子。整车的结构很简单，基本单元就是车架、塑件、减震、电池、控制器、电机。车架的质量尤为关键，很多用户不太在意车架的品质，因为这部分很难观察到。但是车架的品质直接决定了整车的性能，以下为大家提供几种验证车架的方法。首先观察车辆塑件里面的车架的焊接水平，如果有出现假焊、脱焊的情况，说明车架的品质不够理想。其次观察车架是否有生锈的痕迹，因为车架为了防止生锈需要一个称之为电泳的工艺，很多车架厂商为了控制成本，只是简单喷黑漆而没有电泳，如果新车即有生锈的问题，那说明车架电泳品质有异常。然后试车，高速行驶然后紧急刹车，看车架是否出现左右晃动，如果晃动很厉害，说明车架质量不过关，存在安全隐患。还有一个简单的方法，如果整车去掉电池，可以托起试试重量，越重说明整车的用料越扎实，安全性能较好的可能性越大。

浙江东胜车业有限公司专业生产电动汽车、电动清扫车、电动环卫车、观光浏览车、电动巡逻车、电动三轮车等系列以蓄电池为能源的车辆。

东胜车业与您分享：

电动车故障主要分为几个类型：

1、全车没电——主要故障就是，电池开焊，保险烧坏，电源线与电池插口处脱落、接触不良，转换器损坏.不会出现大的问题。

2、有电不走——一般情况下，你先看一下刹把是否回位，如果刹把断开，你把刹把用手顶住就可以行驶了，除以上情况外，转把.控制器损坏.电机损坏.霍尔损坏都会出现有点不走的现象..像这种情况处电源外其他都有坏得可能性，环卫电动保洁车，一定要找专业人士给你检查维修。

3、就是一些特殊情况：车没劲，有时走有时不走，耗电量增大，车跑里程短。一.可能电池有损坏。二.胎压不足。三.刹车过紧。

故障判断主要有以下九个方向:

1) 整车没电，如何检查？

首先检查电源有没有电，如果没有则查看保险丝是否是好的，电动保洁车，如果保险丝正常，电源没电，则查看电源内部电极连线是否松动，电池是否断路。如果电源有电，则检查电源线及电源锁是否正常。

2) 整车有电，电机不转如何检查？

将控制器上转把正极红线和转把速度黄线短接，如果电机运转正常，则电机和控制器是好的，如果电机不转，则电机坏或控制器坏

如果电机与控制器正常，电机不转，则可能是转把与刹把的问题

东胜车业全体员工热忱欢迎海内外宾朋光临惠顾，电动保洁车厂家，欢迎来电咨询！.

浙江东胜车业有限公司专业生产电动汽车、电动清扫车、电动环卫车、观光浏览车、电动巡逻车、电动三轮车等系列以蓄电池为能源的车辆。

东胜车业与您分享：通过洒水和吸尘来解决清扫车的二次扬尘

由于道路清扫车主要工作在灰尘比较多的室外环境，所以很容易受到外界灰尘的影响，只要进行扫刷工作就会有扬尘产生。

即使目前市面上的道路清扫车，在粉尘多时，二次扬尘大多依然严重，难以根本上消除，特别是在北方风沙较大的地区，这种现象更为突出。

要解决这个问题，就必须根据地面垃圾种类和粉尘浓度调整扫刷的接地压力、工作转速和喷水流量之间的关系，以及其他相应的措施，通过洒水和吸尘来解决道路清扫车的二次扬尘，是现在普遍的做法。

东胜车业全体员工热忱欢迎海内外宾朋光临惠顾，欢迎来电咨询！.

电动保洁车-东胜车业价格实惠-环卫电动保洁车由浙江东胜车业有限公司提供。浙江东胜车业有限公司（[www.tosheen.com.cn](http://www.tosheen.com.cn)）位于浙江省武义县桐琴五金机械工业园纬六东路7号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东胜车业在电动车和配件中享有良好的声誉。东胜车业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。东胜车业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。