

原装进口变频器维修费用

产品名称	原装进口变频器维修费用
公司名称	天津满源自动化技术有限公司
价格	800.00/台
规格参数	西门子:SIEMENS
公司地址	天津市滨海新区北塘中关村融创锦晟广场712号
联系电话	18322059741

产品详情

进口软启动器常见问题检修方式：常见故障状况：实际操作操作面板PMU液晶显示器显示信息“E”警报 查验解决（参照图1、图2）：用数字万用表测底板N2、N3集成坨各脚工作电压，N3的1脚N2的8脚工作电压都稍低，测V28三极管的基极参考点电阻器4.7k 已变值为155k 。拆换新电阻，测N2、N3各脚工作电压一切正常。因V28基极参考点电阻器变值，造成V28三极管截，导致N2、N3集成块不可以一切正常工作中。

（3）常见故障状况：实际操作操作面板PMU板液晶显示器显示信息“E”警报 查验解决：一台“E”警报的软启动器，将软启动器原CUVC板上CBT通信板拆下来，装在新CUVC板上，软启动器装好CUVC板，起动后。液晶显示器仍显示信息“E”警报。拆下来CUVC板查验发觉CBT通信板上电阻烧毁。拆换新CBT通信板后，软启动器起动工作中一切正常。西门子PLC6SE70系列产品软启动器的实际操作操作面板PMU液晶显示器上无显示信息，“死机”

（1）常见故障状况：西门子PLC6SE7016-1TA61-Z软启动器实际操作操作面板PMU液晶显示器“死机”

当软启动器变速到超过50Hz频率时，电动机的输出转距将减少

一般的电动机是按50Hz工作电压设计方案生产制造的，其额定值转距也是在这一工作电压范畴内得出的。因而在额定值频率之中的变速称之为恒转距变速。 $(T=Te, P \leq Pe)$ 。软启动器输出频率超过50Hz频率时，电动机造成的转距应以和频率反比的线性相关降低。当电动机以超过50Hz频率速率运作时，电动机负荷的尺寸务必要给与考虑到，以避免电动机输出转距的不够。