

微型电磁头 格卡电子科技有限公司 青海电磁头

产品名称	微型电磁头 格卡电子科技有限公司 青海电磁头
公司名称	东莞市格卡电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇湖景路迎宾大厦805室
联系电话	18929459781

产品详情

各种型号机器故障分析与处理方法；

开机时报CE6 原因：（1）大磁头信号输出线虚焊或开路； （2）接线端子氧化接触不良；
（3）大磁头损坏； 处理：（1）重焊大磁头信号输出线； （2）更换接线端子；
（3）更换大磁头

开机时报CE7 原因：（1）小磁头信号输出线虚焊或开路； （2）接线端子氧化接触不良；
（3）小磁头损坏； 处理：（1）重焊小磁头信号输出线； （2）更换接线端子；
（3）更换小磁头；

磁卡污损或退磁

这个原因和POS机并没有多大关系，问题出现在刷卡人的卡片上，青海电磁头，有一些人平时不注意保养自己的银行卡，让卡片磁条上沾染了脏物，这样刷卡时POS机就无法读全卡片上的磁条信息而导致刷卡失败，退磁是因为手机在工作状态时产生的高频电磁波会把银行卡磁条磁化，微型电磁头，这样磁条记录的信息就会紊乱，自然也刷不卡了，对于这类问题的解决办法是用软纸擦除磁卡磁面的脏物，若是

磁卡退磁或磁卡自身问题，电磁头生产厂家，建议到发卡行更换磁卡。

很多的POS机用户在使用一段时间的POS机后都会跟我们反应有的时候刷卡总是会听到“刷卡错误，请重刷”的提示音，今天小编就把POS机读卡错误的原因和解决办法整理给大家，希望大家在以后使用POS机的过程中减少这样的事情发生。

磁头有脏物

这个问题一般出现在使用过一段时间的POS机身上，因为长时间的使用导致有些类似灰尘类的杂物覆盖在POS机磁头上，电磁头厂家批发，这样刷卡的时候卡身的磁条不能很好的和磁头接触所以导致刷卡错误。对于这样原因我们建议您可以使用一块硬度适中的硬纸片，放在读卡槽中轻轻地横向与纵向拖动几下，擦掉磁头的脏物。

微型电磁头-格卡电子科技有限公司-青海电磁头由东莞市格卡电子科技有限公司提供。东莞市格卡电子科技有限公司（www.gekachina.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。格卡电子——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市塘厦镇湖景路迎宾大厦805室，联系人：王经理。