

# uv机厂家 合肥恒轩 品质保障 合肥uv机

产品名称	uv机厂家 合肥恒轩 品质保障 合肥uv机
公司名称	合肥恒轩数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区京商商贸城K区SN栋4层
联系电话	13515600474

## 产品详情

### UV油墨固化的检查方法有哪些

先检测印品堆积或缠绕后油墨的黏结的情况，大家都知道传统的氧化结膜型油墨，若干燥不彻底，印品堆积或者缠绕后会出现相互黏结情形。用UV油墨印刷的印品，如果固化不彻底，同样也会产生这个问题，因此可采用这种方法来判定油墨的固化效果。拇指按压法，平板uv机厂家，此等方法zui方便、快速的测试方法，基本过程就是使用大拇指用力按压已通过UVLED固化的印品表面，再左右来回挤动多次，若是按压处变得粗糙或有磨损，而且大拇指表面有油墨印迹说明油墨固化不够充分。

UV灯管有雾状产生是什么原因：如果是管内有雾状就是：

- (1) 石英管材的问题、即脱羟不好。
- (2) 或在生产过程中排气不好。
- (3) 再就是充进的气体纯度不够。

如果是管外有雾状则是：UV油墨、uv光油的气体挥发物附着在管壁上，平板uv机，可定期用酒精等溶剂擦拭。

### 二、UV灯变形的主要原因，变形后有什么不良反应？

UV灯变形的主要原因是温度过高，uv机厂家，轻微变形不影响正常使用，但寿命会缩短很多，严重变形会使灯管某侧管壁变薄而。检查风机是否损坏或是排风管道过长造成排风不畅。

## 局部UV亮光油印刷工艺

局部UV亮光油印刷广泛应用于图书封面整饰，合肥uv机，大部分是在亚光膜表面局部UV上光，也有部分画册、杂志、广告采用该工艺。上光厚度变化较大，一般厚度范围为20-500  $\mu\text{m}$ ，也有的客户要求光膜层更厚达1mm。还可以在UV油墨中添加七彩粉或珠光粉等材料。要想达到理想效果，整套工艺中每种材料和设备都需科学地选用。例如上光油的黏度、编织丝网材料、丝网目数、胶膜厚度、刮板角度、刮板硬度、刮墨速度等因素都直接影响上光效果。

uv机厂家-合肥恒轩 品质保障-合肥uv机由合肥恒轩数控设备有限公司提供。合肥恒轩数控设备有限公司（[www.hxsk-xzj.com](http://www.hxsk-xzj.com)）是一家从事“写真机,雕刻机,uv机,胶装机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒轩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使合肥恒轩在商业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.hfxzjcj.com](http://www.hfxzjcj.com)）还是从事写真机厂家，合肥写真机厂家，户外写真机厂家的厂家，欢迎来电咨询。