

# 不锈钢异型管 聊城启鑫金属材料公司

产品名称	不锈钢异型管 聊城启鑫金属材料公司
公司名称	山东启鑫金属科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市黑龙江路汇通国际金属物流园A区127-7室
联系电话	13220965580 13220965580

## 产品详情

不锈钢异型管铁水包喷镁脱硫工艺与别的脱硫工艺对比，具备下列优势：

(一)脱硫剂单耗低，解决速度快;

(二)对空气污染小，更合乎低碳环保的发展战略;

(三)便于开展全过程自动控制系统，操作流程更为准确，不锈钢异型管生产率获得了提升;

(四)综合性低成本，有益于提升公司经济效益;

(五)不锈钢异型管铁水温度损害少，更为节能降耗;

(六)产生渣量少，扒渣铁损低;

(七)烟气脱硫，可依据冶炼厂不锈钢异型管种类规定，铁水硫含量可脱至随意水准，深度1烟气脱硫时超过  $S=0.005\%$  下列，以至于  $S=0.002\%$

### 一、抗磨性和抗刻划性。

着色处理后的硬化处理，会使其表面着色膜的抗磨性和抗刻划性大大提高。表面着色膜能经受负荷500g的橡皮200次以上的摩擦(不擦穿)，能经得住50~120g负荷的钢针刻划(不划穿)，能经受888转摩擦时间12min。

## 二、表面耐擦洗性。

着色后的不锈钢异型管表面沾染指纹、油渍或污垢后，会损害其外观，宜采用软布浸透中性水溶性洗涤剂擦洗，很易复原；采用溶剂如油、酮等擦洗表面污垢时，虽对表面色泽不会产生不良影响，但溶剂挥发会在不锈钢异型管表面留下污垢痕迹；禁忌使用对表面有磨损的去污粉或不锈钢丝球擦洗，因为这种做法不仅会损伤表面氧化膜，甚至还会将色膜擦掉。

不锈钢异型管施工时如果操作不当会出现裂纹故障，若及时发现和修复，就存在着严重的隐患。所以我们要严格按照和间接工艺有关的施工规范和工艺要求进行操作，找出更切合实际的焊接工艺并评审，从而保证焊接质量。如果在这样的情况下仍出现裂纹问题，我们可以采取以下措施进行修复：

（一）进行不锈钢异型管修复的焊工，要持有相应项目合格证。且由焊接质量一贯优良的人员担任，返修必须达到一次合格；

（二）焊缝缺陷的除去可采用机械方法，如手提砂轮机，不能用火焰切割；

（三）修复所采用的焊接方法和焊接参数，必须执行相关的焊接规范；

（四）对于返修的不锈钢异型管焊缝要认真做探伤检查；

（五）采取无损探伤手段，将全部裂纹查清，并且确定准确位置；

（六）选择合乎工艺规范的填充材料，不锈钢异型管，即焊条，并按规定烘干后使用；

（七）不锈钢异型管裂纹修复时焊接环境要达到施焊要求，比如温度、雨水、风速等；

（八）修复后，焊工必须在修复的位置旁打上代号，并在焊缝返修记录上签字；

（九）返修资料要长期保证，并且对不锈钢异型管的返修部位在使用中要定期检查，发现问题及时处理。

不锈钢异型管-聊城启鑫金属材料公司(在线咨询)由山东启鑫金属科技有限公司提供。山东启鑫金属科技有限公司（[www.sdqxjscl.com](http://www.sdqxjscl.com)）位于山东聊城市黑龙江路汇通国际金属物流园A区127-7室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前启鑫金属科技在钢管中享有良好的声誉。启鑫金属科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。启鑫金属科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。